



1

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD

ORAȘ NĂDLAC

Orașul Nădlac –315500, str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

Nr.4/07.01.2022

Proiect
Avizat secretar general UAT

HOTĂRÂREA nr.

din2022

privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul orașului Nădlac

Consiliul Local al orașului Nădlac, întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere:

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat sub nr.120/07.01.2022
- raport de specialitate al SVSU Nădlac de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac pe semestrul II al anului 2021, nr.8140/30.12.2021
- Raport de analiză al SVSU Nădlac a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de Serviciul voluntar pentru situații de urgență în semestrul II al anului 2021, nr.8139/30.12.2021
- Raport de analiză al SVSU Nădlac a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor în anul 2021, nr.8160/30.12.2021
- Raport al SVSU Nădlac privind rezultatul controlului pentru respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor efectuat în gospodării ale populației orașului Nădlac, și al clădirilor aparținătoare consiliului local Nădlac în perioada de toamnă luna, Octombrie, Noiembrie 2021, nr.8170/30.12.2021
- prevederile art.13, lit.i), art.14 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, actualizată
- prevederile art.18 din Regulament de planificare, organizare, desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul nr.160/2007
- prevederile Ordinului nr.163/2007 privind aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor
- prevederile Ordinului nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.
- prevederile art.129(2), lit.d, (7), lit.h din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată

- avizul _____ al comisiei pentru activități economico-financiare, agricultură, juridică și de disciplină
- avizul _____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, administrație publică locală
- avizul _____ al comisiei pentru activități social- culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport

În temeiul art.139(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrative, actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă măsurile pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul unității administrativ teritoriale Nădlac, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se comunică către:

- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac
- Parohia Evanghelică Lutherană Nădlac
- Liceul Teoretic J.G.Tajovsky Nădlac
- Instituția Prefectului Județului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ- Compartimentul Controlul Legalității Actelor și Contencios

Inițiator
PRIMAR UAT NĂDLAC


Măsuri pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității

Nr. Crt.	Deficiențe/Nereguli/Activități	Propuneri de măsuri pentru îndepărtarea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor	Termen de realizare	Răspunde
2	NU există autorizația de securitate la incendiu potrivit art. 30(1) din Legea 307/2006 la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna	Obținerea autorizației de securitate la incendiu potrivit art. 30(1) din Legea 307/2006 la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna	30.06.2022	-Proprietarul obiectivului -Parohia Evanghelică Nădlac
3	Nu se asigură dotarea cu iluminat pentru evacuare (în clădiri civile cu peste 50 persoane și toalete cu suprafața mai mare de 8 mp., conform I7/2011, art.7.23.7.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007., la Liceu	Asigurarea dotării cu iluminat pentru evacuare (în clădiri civile cu peste 50 persoane și toalete cu suprafața mai mare de 8 mp., conform I7/2011, art.7.23.7.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007., la Liceu	30.06.2022	-Director Liceu Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
4	Nu se asigură dotarea cu iluminat pentru intervenție (în încăperile centralelor termice) conform I7/2011 art.7.23.6.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007, la obiective cu centrale termice	Asigurarea dotării cu iluminat pentru intervenție (în încăperile centralelor termice) conform I7/2011 art.7.23.6.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007	30.06.2022	-Director Liceu Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
5	Nu se asigură separarea de restul construcției a sălii de cazane eferente sistemului de încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2	Asigurarea separării de restul construcției a sălii de cazane eferente sistemului de încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2	30.06.2022	-Director Liceu Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
6	În dreptul ușilor pragurile au înălțimea mai mare de 2,5 cm (OMAI nr.163/2007 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.6.18, la Grădinița PP1	Soluționarea situației pragurilor care au înălțimea mai mare de 2,5 cm (OMAI nr.163/2007 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.6.18, la Grădinița PP1	30.06.2022	-Director Liceu Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
7	Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a	Dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor	30.06.2022	-Director Liceu Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac


	descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu	electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu		
8	Nu se realizează verificarea sistemelor de detectare a fumului, la Biblioteca orșului Nădlac, și de la archiva Primăriei orașului Nădlac	Realizarea verificării și întreținerii sistemelor de detectare a fumului, la Biblioteca orșului Nădlac, și de la archiva Primăriei orașului Nădlac conform Contractului de prestări servicii	28.02.2022	-Primar Ioan Radu-Mărginean
9	Nu sunt actualizate actele de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă Legea 307/2006 art.19	Actualizarea actelelor de autoritate în domeniul apărării împotriva potrivit prevederilor Legii 307/2006	28.02.2022	-Personalul responsabil desemnat privind apărarea împotriva incendiilor.
10	Unele documente privind organizarea, responsabilitățile și privind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și singerii incendiilor nu sunt acualizate și nu sunt stabilite potrivit dispozițiilor Ordin 712/2005	Actualizarea organizării, stabilirea responsabilităților privind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și singerii incendiilor și protecției civile potrivit prevederilor Ordin 712/2005	28.02.2022	-Primar Ioan Radu-Mărginean
11	Nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii, potrivit art. 13 lit.b) din Legea nr.307/2006 Din 238 hidranți utilizabili sunt doar 194. Nefuncționali 44 hidranți	Realizarea în totalitate a lucrărilor de repunere în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii	30.06.2022	-Consiliul local Primar Mărginean- Ioan Radu -Comp. Administrarea Patrimoniului Local

Întocmit
Șef SVSU
Slavko Dușan

Situații de urgență	Numărul
Incendii în gospodării	2
Incendii de vegetație uscată	12
incendii autovehicul	2
incendiu șiră furaje	0
incendiu tomberon	0
deplasare fără intervenție	2
accident rutier	4
fenomene meteo /vânt	0
sprijin serviciilor de ambulanță	1
acțiune intenționată	0
Total interveții	23




Cauza/împrejurarea	Numărul
scurtcircuit electric	2
fumatul în loc neamenajat	6
coș de fum necurățat	0
defecțiuni furtun butelie	0
jocul copiilor cu focul	0
coliziune	4
exploatarea nec.mijloc de încălzire	0
fenomene meteo periculoase/vânt	0
deplasare fără interveție	0
efectul termic	4




Situatia deficientelor in gospodariile populatiei semestrul I 2009

Probleme	Procentaj
Improvizatii electrice	56.6
Cos defect	16
Cos amplasat	16



fic 2



Nr. 8139 din. 30.12.2021.2021

Către,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI NĂDLAC

RAPORT DE SPECIALITATE

de analiză a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de Serviciul voluntar pentru situații de urgență în semestrul II, al anului 2021

Potrivit prevederilor art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006 și ale art.18 din Regulament de planificare, organizare, desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul 160/2007, se înaintează spre dezbateră Consiliului local al orașului Nădlac **Raportul de analiză a activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale a orașului Nădlac în semestrul II al anului 2021**, pentru luarea măsurilor care se impun.

Apărarea împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale al orașului Nădlac se realizează prin structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, respectiv de către serviciul voluntar, iar activitatea preventivă se realizează de către compartimentul de prevenire și de personalul de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

a) Implementarea noilor prevederi legale în domeniul situațiilor de urgență:

Stadiul îndeplinirii prevederilor HCL nr.79 din 28.07.2020 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac, este următorul:

Nu au fost remediate următoarele deficiente:

- Nu s-a obținut autorizația de securitate la incendiu la Grădinița din str.Ivan Bujna 3-5.
- Potrivit art. 13 lit.b) din Legea nr.307/2006 nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din localitate și nu pot fi utilizați pentru alimentarea cu apă a autospecialelor de stins incendii.
- Nu se asigură dotarea cu iluminat pentru evacuare (în clădiri civile cu peste 50 persoane și toalete cu suprafața mai mare de 8 mp., conform I7/2011, art.7.23.7.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007, Liceu.
- Nu se asigură dotarea cu iluminat pentru intervenție (în încăperile centralelor termice) conform I7/2011 art.7.23.6.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007, la localurile de grădinițelor echipate cu centrale termice..
- Nu se asigură separarea de restul construcției a sălii de cazane aferente sistemului de încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2.

- Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.

Au fost remediate următoarele deficiențe la normele de apărare împotriva incendiilor:

- A fost efectuată verificarea (măsurători priză de pământ și sistemul de captare paratrăznet) de către firma NOVAC I. IOAN P.F.A. Aut. ANRE gr. 2B, nr. 201812085 la toate instituțiile care aparțin Consiliului local, sau comandat indicatoare cu loc de adunare în caz de urgență și vor fi montate conform schiței, PLANUL DE EVACUARE.

b) Deficiențe care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Una dintre principalele activități ale serviciului voluntar este „verificarea modului de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice și dispozițiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în sectorul de competență așa cum prevede art.33 lit.b) din Legea nr.307/2006.

Unele dintre deficiențe la normele de apărare împotriva incendiilor au fost prezentate la lit.a) din prezentul raport.

Serviciul voluntar prin compartimentul de prevenire a incendiilor a desfășurat activități de prevenire a incendiilor în gospodăriile populației din localitate în perioada de toamnă, ca urmare a măsurilor stabilite pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor, raportat la evoluția situației epidemiologice, serviciul voluntar nu a mai putut desfășura această activitate de a verifica și alte gospodării.

1. Instituții publice:

1.1. Primăria oraș Nădlac, Nota de control Nr.7273/16.11.2021.

Deficiențe constatate:

- Nu sunt actualizate actele de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor (Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă, Planul de evacuare a) Legea 307/2006 art.19;
- Nu sunt montate indicatoare cu loc de adunare în caz de urgență. Primăria oraș Nădlac, Biblioteca oraș Nădlac , Casa de cultură, Sala de sport-Club sportiv Victoria Nădlac, Sediul SVSU-Remiza PSI, Poliția Locală, Smurd, Primăria II (serviciu buget), Centru de zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac.
- Nu sa putut prezenta registru cu evidențele de verificare a sistemelor de detectare a fumului, la Biblioteca orașului Nădlac, și de la arhiva Primăriei orașului Nădlac
- Nu sa putut prezenta tematica anuală, și graficul de instruire a salariaților primăriei în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și protecției civile.
- Periodicitatea instructajelor, zilele în care se execută, pe locurile de muncă și categorii de salariați, nu este stabilită prin dispoziție,
- Intervalul de timp între două instructaje periodice, care se stabilesc de conducerea instituției publice, nu este stabilit prin dispoziție,
- Nu s-a efectuat verificarea asupra nivelului de însușire și cunoaștere a problematicii, de la instructajul periodic, care se efectuează anual la personalul angajat.
- Unele documente privind organizarea instruirii salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor nu sunt actualizate.
- Nu sa efectuat verificarea la sistemul de captare a descărcărilor electrice la obiectivele Primaria Oraș Nădlac, Sala De Sport, și bloc ANL.

2. La gospodăriile populației

- Personalul serviciului voluntar a efectuat prevenirea la gospodăriile cetățenilor pe strada, Vasile Goldiș, Mihai Cogălniceanu, Mureș, Digului unde au fost verificate un Nr.77 gospodării. Din cauza măsurilor stabilite pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 și pentru protecția personalului serviciului voluntar pentru situații de urgență nu sa mai putut continua prevenirea la gospodăriile cetățenilor

c) Concluzii privind activitatea de instruire și pregătire a personalului:

- Pregătirea personalului serviciului voluntar s-a desfășurat conform programului anual în perioada când sa putut, însă din cauza măsurilor stabilite pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 și pentru protecția personalului serviciului voluntar pentru situații de urgență aceste pregătiri au fost oprite pentru o perioadă.

- Instructajul periodic în domeniul situațiilor de urgență al personalul angajat nu s-a desfășurat.

- În această perioadă SVSU a desfășurat exerciții la sala de sport de alarmare, evacuare și stingere în caz de incendiu cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului.

d) Relații cu terții privind apărarea împotriva incendiilor.

În această perioadă nu s-au desfășurat relații cu terții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

e) Asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Serviciul voluntar pentru situații de urgență sa mutat în noul sediu de pe strada George Enescu Nr. 85 cu ambele autospeciale din dotarea serviciului de pompieri, ele sunt parcate în noua remiza care are temperatura constantă de 18 Grade, care este asigurata de rețeaua termică a orașului, noua remiză este asigurata cu sistem de evacuare a gazelor arse, în noua remiza sa mai facut în regie proprie și un grup sanitar care este necesar pentru voluntari. Și a fost racordat la rețeaua de canalizare a orașului, sa realizat montarea hidrantului suprateran în fața remizei care este necesar pentru alimentarea autospeciilor cu apă. La tehnica din dotarea serviciului de pompieri sa efectuat reparația în servis a motoferastraului stihl, la care sa mai achizitionat o lama și un lanț de taiere, s-a efectuat reparația la motopompa Oleo-mac FS45TL la care sa achiziționat o turbină nouă

- La autospecila de stins incendii IVECO a fost reparată sirena, sa mai realizat reparația a sistemului amestecător de linie care este un sistem electronic special al acestei autospeciale care se folosește la utilizarea spumei din bazinul autospecialei care il are în dotare.

- S-a realizat ungerea și gresarea la toate autospeciale din dotare.

- Sau mai primit în dotare 2 bucăți atomizor de la primărie.

f) Eficiența activității desfășurate de structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

- Activitatea de informare și de prevenire a incendiilor pentru cetățeni privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității s-a desfășurat prin afișare pe afișierele din orașul Nădlac prin corespondență poștală, la asociațiile agricole care își desfășoară activitatea pe raza UAT Nădlac Și tot odată au fost postate și pe situl NT-TV la fel sa făcut afișarea și informarea cetățenilor orașului Nădlac prevenirea cu ocazia perioadei de iarnă prin afișare pe avizierele din oraș și postate pe NT-TV.

În data de 13 Septembrie a fost ziua porților deschise, unde a fost prezentată tehnica din dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, ne-au vizitat copii din școli și grădinițe,

Prevenirea s-a mai efectuat la casa de cultură cu ocazia adunărilor unde a avut loc piese de teatru, ședința organizată de PNL, și ședinței cu profesorii.

În privința cauzelor care au generat situațiile de urgență acestea sunt prezentate în Anexa nr.1. la prezentul raport.

g) Propuneri de măsuri pentru remedierea neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor.

Pentru remedierea neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate și prezentate în prezentul raport propun luarea următoarelor măsuri pentru înlăturarea deficiențelor:

Nr. Crt.	Deficiențe/Nereguli/Activități	Propuneri de măsuri pentru îndepărtarea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor	Termen de realizare	Răspunde	
2	NU există autorizația de securitate la incendiu potrivit art. 30(1) din Legea 307/2006 la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	Obținerea autorizației de securitate la incendiu potrivit art. 30(1) din Legea 307/2006 la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	30.06.2022	-Proprietarul obiectivului.	
3	Nu se asigură dotarea cu iluminat pentru evacuare (în clădiri civile cu peste 50 persoane și toalete cu suprafața mai mare de 8 mp., conform I7/2011, art.7.23.7.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007., la Liceu.	Asigurarea dotării cu iluminat pentru evacuare (în clădiri civile cu peste 50 persoane și toalete cu suprafața mai mare de 8 mp., conform I7/2011, art.7.23.7.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007., la Liceu.	30.06.2022	-Director	
4	Nu se asigură dotarea cu iluminat pentru intervenție (în încăperile centralelor termice) conform I7/2011 art.7.23.6.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007, la obiective cu centrale termice.	Asigurarea dotării cu iluminat pentru intervenție (în încăperile centralelor termice) conform I7/2011 art.7.23.6.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007.	30.06.2022	-Director	
5	Nu se asigură separarea de restul construcției a sălii de cazane eferente sistemului de încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2.	Asigurarea separării de restul construcției a sălii de cazane eferente sistemului de încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2.	30.06.2022	-Director	
6	În dreptul ușilor pragurile au înălțimea mai mare de 2,5 cm (OMAI nr.163/2007 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.6.18, la Grădinița PP1.	Soluționarea situației pragurilor care au înălțimea mai mare de 2,5 cm (OMAI nr.163/2007 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.6.18, la Grădinița PP1.	30.06.2022	-Director	

7	Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	Dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	30.06.2022	-Director	
8	Nu se realizează verificarea sistemelor de detectare a fumului, la Biblioteca orașului Nădlac, și de la archiva Primăriei orașului Nădlac.	Realizarea verificării și întreținerii sistemelor de detectare a fumului, la Biblioteca orașului Nădlac, și de la archiva Primăriei orașului Nădlac conform Contractului de prestări servicii.	31.01.2022	-Primar Ioan Radu-Mărginean	
9	Nu sunt actualizate actele de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă Legea 307/2006 art.19;	Actualizarea actelelor de autoritate în domeniul apărării împotriva potrivit prevederilor Legii 307/2006.	31.01.2022	-Personalul responsabil desemnat privind apărarea împotriva incendiilor.	
10	Unele documente privind organizarea, responsabilitățile și privind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor nu sunt acualizate și nu sunt stabilite potrivit dispozițiilor Ordin 712/2005	Actualizarea organizării, stabilirea responsabilităților privind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și protecției civile potrivit prevederilor Ordin 712/2005.	31.01.2022	-Primar Ioan Radu-Mărginean	
11	Nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii, potrivit art. 13 lit.b) din Legea nr.307/2006 Din 238 hidranți utilizabili sunt doar 194. Nefuncționali 44 hidranți	Realizarea în totalitate a lucrărilor de repunere în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii.	30.06.2022	-Consiliul local ; Primar Mărginean-Ioan Radu -Comp. Administrarea Patrimoniului Local	

Prezentul raport s-a întocmit pentru prezentarea activității de prevenire a incendiilor, a constatărilor rezultate în timpul acestor activități desfășurate de serviciului voluntar în semestrul II. al anului 2021 (01.07.2020-23.12.2021), potrivit prevederilor, Legea nr.307/2006 și ale Ordinului 160/2007.

Raportul se înaintează Consiliului local Nădlac pentru analiză, dezbateră și pentru stabilirea măsurilor de remediere a deficiențelor în urma propunerilor făcute în raport.

Data: 30.12.2021

Întocmit
Șef SVSU
Slavko Dușan

Nr.8140. din. 30.12.2021

Către,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI NĂDLAC

RAPORT DE SPECIALITATE DE EVALUARE

a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac pe
semestrul II. al anului 2021

În conformitate cu prevederile art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006, cu modificările și completările ulterioare se înaintează Consiliului local al orașului Nădlac prezentul Raport de evaluare și analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale a orașului Nădlac spre dezbateră și pentru luarea măsurilor de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor, care se impun, potrivit art.14 lit.e) și lit.f) din Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordin 163/2007.

Apărarea împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale a orașului Nădlac se realizează prin structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor existente, acestea fiind serviciul voluntar care are în structură personal angajat în număr de 6 și personal voluntar în număr de 20 la data prezentului raport, precum prin un cadrul tehnic psi.

1.1.Activitatea de apărare împotriva incendiilor

a) Implementarea noilor prevederi legale

Stadiul îndeplinirii prevederilor HCL nr.79 din 28.07.2020 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac,este următorul:

Nu au fost remediate deficiențele:

- Nu s-a obținut autorizația de securitate la incendiu la obiectivul Localul de școală Grădinița din str.Ivan Bujna 3-5.
- Potrivit art. 13 lit.b) din Legea nr.307/2006 nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu sunt utilizabili pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii.
- Nu se asigură dotarea cu iluminat pentru evacuare (în clădiri civile cu peste 50 persoane și toalete cu suprafața mai mare de 8 mp., conform I7/2011, art.7.23.7.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007., la Liceu.
- Nu se asigură dotarea cu iluminat pentru intervenție (în încăperile centralelor termice) conform I7/2011 art.7.23.6.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007.
- Nu se asigură separarea de restul construcției a sălii de cazane aferente sistemului de încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2.
- Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.

Au fost remediate următoarele deficiențe la normele de apărare împotriva incendiilor:

- A fost efectuată verificarea (măsurători priza de pământ și sistemul de captare paratrăznet) de către firma NOVAC I. IOAN P.F.A. Aut. ANRE gr. 2B, nr. 201812085 la toate instituțiile care aparțin Consiliului local, sau comandat indicatoare cu loc de adunare în caz de urgență și vor fi montate conform schiței, PLANUL DE EVACUARE.

b) Concluzii privind activitatea de instruire și pregătire a personalului:

- Pregătirea personalului serviciului voluntar s-a desfășurat conform programului cât timp am fost în zona verde. Din cauza măsurilor stabilite pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 și pentru protecția personalului aceste pregătiri un s-au mai putut efectua.
- Instrucțiunile periodice în domeniul situațiilor de urgență al personalul angajat a Primăriei orașului Nădlac nu s-a desfășurat.

c) Relații cu terții privind apărarea împotriva incendiilor

În această perioadă nu s-au desfășurat relații cu terții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

d) Asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor

- Sa realizat reparația la motofeștrău Stihl la care sa mai achiziționat de rezervă o lamă și un lanț de tăiere, sa efectuat reparația motopompei Oleo-mac FS45TL inlocuirea turbinei
- La autospecila de stins incendii IVECO a fost reparată sirena, sa mai realizat reparația la pompa de amestec a spumei care o are în dotare
- Sau primit 2 bucăți atomizor din partea primăriei.
- S-a realizat ungerea și gresarea la toate autospeciale din dotare.

e) Eficiența activității desfășurate de structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor

- Activitatea de informare și de prevenire a incendiilor pentru cetățeni privind respectarea normelor de prevenire a incendiilor s-au realizat următoarele : Personalul serviciului voluntar a efectuat prevenirea la gospodăriile cetățenilor pe strada, Vasile Goldiș, Mihai Cogălniceanu, Mureș, Digului unde au fost verificate un Nr.77 gospodării. Din cauza măsurilor stabilite pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 și pentru protecția personalului serviciului voluntar pentru situații de urgență nu sa mai putut continua prevenirea la gospodăriile cetățenilor

2. Elaborarea, aprobarea și difuzarea documentelor și evidențelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor.

- În semestrul II al anului 2021 au fost întocmite: Rapoarte de intervenție pentru situații de urgență și Note de control, procese verbale privind desfășurarea exercițiilor de către SVSU Nădlac, rapoarte privind activități de prevenire a incendiilor.

3. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă.

La locurile de muncă a Primăriei orașului Nădlac, a Serviciului Public Comunitar de Evidență Informatizată a Populației, Casa de Cultură la Biblioteca orașului Nădlac, Centrul de zi Nădlac din subordinea consiliului local, documentele de „Organizare a apărării împotriva incendiilor” nu sunt actualizate, iar instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență nu se realizează potrivit prevederilor Ordin 712/2005..

4. Planificarea și executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoașterii și înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor.

- În semestrul al II-lea al anului 2021 a fost realizate controale proprii în instituțiile din subordinea Consiliului local.

5. Îndeplinirea criteriilor și a cerințelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, prevăzute de actele normative în vigoare.

- Serviciul voluntar pentru situații de urgență îndeplinește criteri conform Ordin nr.75 din 2019 este avizat, Tip V3 și are avizul sectorului de competență Tip V3

- Planul de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase a fost avizat

Pregătirea personalului serviciului voluntar sa efectuat in perioada când am fost în zona verde. În perioada stării de alertă, din cauza măsurilor stabilite pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 și pentru protecția personalului pînă la sfârșitul luni Noiembrie în luna Decembrie am reinceput sa facem pregătiri cu personalul serviciului voluntar conform Programului.

- Instructajul periodic în domeniul situațiilor de urgență al personalul angajat la Primăria orașului Nădlac nu s-a desfășurat

- În această perioadă SVSU a avut 2 aplicații care sau desfășurat la sala de sport în perioada când am fost în zona verde și nu au fost restricți.

6. Realizarea unui sistem operativ de observare și anunțare a incendiului, precum și de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment.

La nivelul orașului anunțarea incendiilor se face telefonic direct la numărul de telefon de serviciu al SVSU și telefonul de serviciu al șefului serviciului. Cel mai utilizat mod de alarmare a serviciului voluntar în cazul situațiilor de urgență se realizează prin Dispeceratul sistemului integrat de alarmare județean, prin numărul unic de urgență 112, care la sesizarea situației de urgență alarmează SVSU Nădlac.

7. Analiza incendiilor produse în semestrul II. a anului 2021, desprinderea concluziilor și stabilirea împrejurărilor și a factorilor determinanți, precum și unor măsuri conforme cu realitatea.

Serviciului voluntar a intervenit în perioada semestrului II la 24 situații de urgență. Situația intervențiilor este prezentată în anexa 1 la prezentul raport. În comparație cu numărul intervențiilor din semestrul I. al anului 2021 serviciul voluntar a participat cu 4 intervenții mai mult.

Cauzele care au determinate producerea incendiilor au fost următoarele: fumatul în loc nepermis, scurt circuit electric, efectut termic-țigara, acțiunea intenționată,

8.1. Desfășurarea activității de informare privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de apărare a incendiilor.

Activitatea de informare a persoanelor fizice și juridice s-a desfășurat prin afișarea documentelor informative de prevenire a incendiilor prin documente preventive care au fost postate pe siteul Primăriei. NT-TV și afișele din Oraș

8.2. Soluționarea petițiilor

În semestrul al doilea al anului 2021 a fost depusă la Primăria orașului Nădlac o plângere privind problematica apărării împotriva incendiilor de către DL. MOȚ VASILE, plângerea a fost soluționată de către Secretar General Gros Alexandru, iar răspunsul a fost înaintat petentului.

8. 3. Analiza periodică a capacității de apărare împotriva incendiilor.

Capacitatea de intervenție în situații de urgență a formației de intervenție al serviciului voluntar este asigurată prin dotarea serviciului cu mijloace de intervenție, accesorii, echipamente de protecție și prin încadrarea cu personal a structurilor de intervenție și prin prevenirea de specialitate a acestuia.

Pregătirea personalului angajat cât și celui voluntar este de asemenea foarte importantă, pentru cunoașterea problematicii tehnico organizatorice atât celei teoretice cât și a celei practice, precum și pentru cunoașterea accesoriilor din dotare, deoarece tipologia situațiilor de urgență în

ultimii ani este tot mai diversificată, pompierii se confruntă cu varietate a cauzelor producerii incendiilor, cu multitudinea mijloacelor care pot iniția incendiile la nivelul localității.

În același context pentru realizarea și organizarea apărării împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale, fiecare conducător de unitate are obligația să stabilească prin documente scrise organizarea apărării împotriva incendiilor în unitatea sa, realizarea dotării, utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor, pentru a realiza capacitatea de apărare împotriva incendiilor, potrivit art.19 din Legea nr.307/2006. Serviciul voluntar prin personalul său de specialitate acordă celor interesați informații de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor.

f) Propuneri de măsuri pentru remedierea neregulilor / deficiențelor pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor

Având în vedere aspectele prezentate în acest raport, pentru menținerea capacității de apărare împotriva incendiilor se impune întreținerea mijloacelor de intervenție, a accesoriilor și a tururilor materialelor din dotarea SVSU.

În privința prevenirii apariției incendiilor și asigurării capacității de apărare împotriva incendiilor în unitățile care își desfășoară activitatea pe teritoriul administrativ al localității este necesar ca, conducătorii acestora să respecte obligațiile stabilite prin actele normative în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vigoare și să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor aduse la cunoștință prin mijloace de informare.

În realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor se impune refacerea rețelei de hidranți stradali al localității, deoarece o parte din cei 238 de hidranți stradali nu pot fi utilizați doar 194 pentru alimentarea cu apă a autospecialelor de stingere a incendiilor 44 de hidranți nu se pot utiliza. De asemenea pentru îmbunătățirea rețelei de hidranți al localității este necesar înlocuirea hidranților defecți cu hidranți supraterani, care sunt mai vizibili și mai practici de utilizat.

Prezentul raport a fost întocmit pentru analiza capacității de apărare împotriva incendiilor și pentru alte situații de urgență la nivelul orașului Nădlac în perioada semestrului II. 2021, iar potrivit dispozițiilor actelor normative, acesta se înaintează consiliului local spre dezbatere în vederea stabilirii măsurilor de remediere a deficiențelor și de realizare a capacității de apărare împotriva incendiilor, pentru ca serviciul voluntar să aibă capacitatea organizatorică, tehnică și încadrarea cu personal necesară intervenției în situații de urgență.

Măsuri pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității

Nr . Cr t.	Deficiențe/Nereguli/Activități	Propuneri de măsuri pentru îndepărtarea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor	Termen de realizare	Răspunde
2	NU există autorizația de securitate la incendiu potrivit art. 30(1) din Legea 307/2006 la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	Obținerea autorizației de securitate la incendiu potrivit art. 30(1) din Legea 307/2006 la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	30.06.2022	-Proprietarul obiectivului. -Serviciul Urbanism
3	Nu se asigură dotarea cu iluminat pentru evacuare (în clădiri civile cu peste 50 persoane și toalete cu	Asigurarea dotării cu iluminat pentru evacuare (în clădiri civile cu peste 50 persoane și toalete cu	30.06.2022	-Director

	suprafața mai mare de 8 mp., conform I7/2011, art.7.23.7.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007., la Liceu.	suprafața mai mare de 8 mp., conform I7/2011, art.7.23.7.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007., la Liceu.		
4	Nu se asigură dotarea cu iluminat pentru intervenție (în încăperile centralelor termice) conform I7/2011 art.7.23.6.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007, la obiective cu centrale termice.	Asigurarea dotării cu iluminat pentru intervenție (în încăperile centralelor termice) conform I7/2011 art.7.23.6.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007.	30.06.2022	-Director
5	Nu se asigură separarea de restul construcției a sălii de cazane eferente sistemului de încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2.	Asigurarea separării de restul construcției a sălii de cazane eferente sistemului de încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2.	30.06.2022	-Director
6	În dreptul ușilor pragurile au înălțimea mai mare de 2,5 cm (OMAI nr.163/2007 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.6.18, la Grădinița PP1.	Soluționarea situației pragurilor care au înălțimea mai mare de 2,5 cm (OMAI nr.163/2007 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.6.18, la Grădinița PP1.	30.06.2022	-Director
7	Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	Dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	30.06.2022	-Director
8	Nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii, potrivit art. 13	Realizarea în totalitate a lucrărilor de repunere în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins	31.12.2022	-Consiliul local ; -Primar Ioan Radu-Mărginean -Comp. Administrarea Patrimoniului Local

	lit.b) din Legea nr.307/2006 Din 238 hidranți utilizabili sunt utilizabili doar 194.	incendii.		
--	--	-----------	--	--

Data: 30.12.2021

Întocmit
Șef SVSU
Slavko Dușan

Nr.8160 din.30.12.2021

Către,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI NĂDLAC

RAPORT
de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor
în anul 2021

Raportul privind analiza dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor a Primăriei orașului Nădlac, ale serviciilor și instituțiilor din subordinea sa, a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.14 lit.m) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare și ale art.15 din Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul 163/2007.

În Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac întocmit pe anul 2020, din propunerile prezentate pentru dotarea cu mijloace de apărare împotriva incendiilor la Primăria orașului Nădlac, la serviciile și instituțiile din subordinea Consiliului local Nădlac, au fost realizate următoarele:

- a) S-a asigurat verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, potrivit art. 19 lit.l) din Legea nr.307/2006.
- b) Sau primit în dotare 2 bucați atomizor de la Primărie care sunt foarte eficiente la stingerea incendiilor de vegetație uscată și miriști.

Asigurarea dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor și organizarea activității de apărare împotriva incendiilor are ca scop realizarea condițiilor care să permită structurii cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, a lucrătorilor de la locurile de muncă, pe baza instruirii și cu mijloace tehnice pe care le au la dispoziție, să acționeze eficient pentru prevenirea și stingerea incendiilor, sau a altor situații de urgență: pentru evacuarea și salvarea persoanelor aflate în construcții, evacuarea bunurilor materiale, precum și înlăturarea efectelor distructive provocate de incendii, explozii sau accidente tehnice.

Operativitatea intervenției depinde de anumiți factori și anume de: calitatea/performanțele tehnice/ ale utilajelor și mijloacelor de intervenție avute la dispoziție și de factorul uman avut la dispoziție. Forța de acțiune a formației de intervenție este dată de mijloace de intervenție avute în dotare, de nivelul performanțelor tehnice ale acestora, de alte echipamente și accesorii din dotare. Acești factori concură la realizarea criteriului de performanță la intervenții în situații de urgență a serviciului voluntar „ *timpul de răspuns*”, cu mijloacele pentru intervenție disponibile - autospeciale psi, timpii obținuți depind direct de performanțele tehnice ale acestora, viteza de deplasare a autospecialor, de acestea depinde menținerea operativității optime a serviciului voluntar pe tot parcursul anului

Factorul uman este deosebit de important. Existența personalului atestat, profesionalismul acestuia, permanenta pregătire de specialitate a acestuia este importantă. Pe lângă pregătirea teoretică lunară a pompierilor s-au organizat și desfășurat exerciții de alarmare, evacuare și stingere la sala de sport în cazul incendiilor în unități și instituții din localitate. De asemenea eficiența intervenției în caz incendiu depinde și de asigurarea alimentării cu apă a autospecialor de stins incendii de la rețeaua de hidranți stradali a localității. În privința funcționalității hidranților exteriori

situația nu a fost remediată, deoarece din cei 238 de hidranți 44 nu pot fi utilizați din diferite cauze. Din situația actuală a disponerii hidranților stradali este de menționat și faptul că sunt porțiuni din străzi unde nu se asigură posibilitatea alimentării cu apă de la hidranți.

În vederea asigurării capacității de apărare împotriva incendiilor se impune:

- Menținerea încadrarea și dotarea serviciului voluntar la nivelul criteriilor prevăzute în Ordin 75/2019.
- menținerea în perfectă stare de funcționare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor aflate în dotare.
- menținerea dotării cu mijloace de intervenție așa cum este prevăzut în planurile de intervenție pentru stingerea incendiilor existente și scenariii de securitate la incendii ale instituțiilor și serviciilor din subordinea consiliului local.
- continuarea extinderii sistemului de alimentare cu apă- rețela de hidranți stradali.
- În privința tipului de hidranți stradali propunem ca în viitor rețeaua de apă să fie prevăzută cu **hidranți supratereeni**, aceștia sunt mai ușor vizibili atât iarna precum și pe timp de noapte.
- -completarea încadrării și dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor, cu echipamente, accesorii pentru stingerea incenmdiilor, utilaje și întreținerea tehnicii de luptă din datorate în special, astfel:

Nr. Crt.	Utilizator	Mijloace de apărare împotriva incendiilor, echipamente, accesorii	Necesar	Termen de realizare
1	Serviciul voluntar SVSU	Menținerea dotării serviciului voluntar potrivit criteriilor din Ordin nr.75/2019	Conform Ordin 75/2019	Permanent
		Întreținerea și repararea tehnicii de intervenție din dorare	Conform Ordin 75/2019	Permanent
		Participarea personalului serviciului voluntar la pregătirea de specialitate și la cursuri de perfecționare	Conform Ordin 75/2019	Permanent

- la nivelul unităților economice din localitate, fiecare conducător de unitate are obligația să asigure dotarea, utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor, să stabilească modul de organizare a apărării împotriva incendiilor pentru a realiza capacitatea de apărare împotriva incendiilor, potrivit art.19 din Legea nr.307 / 2006, să asigure identificarea, evaluarea și implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, să solicite și să obțină avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de legislația în vigoare, și să asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora.

În conformitate cu prevederile art.13 lit.f) din Legea nr.307/2006 se impune cuprinderea în bugetul local a sumelor necesare pentru încadrarea și dotarea cu mijloace de apărare împotriva incendiilor, respectarea criteriilor de organizare și funcționare a serviciului voluntar în scopul îndeplinirii atribuțiilor serviciului voluntar, care se aprobă de către Consiliul local Nădlac.

PRIMAR
Ioan Radu-Mărginean

Întocmit
Șef se serviciu SVSU
Slavko Dușan

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂDLAC

315500 – oraș Nădlac, str.1 Decembrie nr.24, tel 0257/474345, fax 0257/473300
e-mail:office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro

Nr. 8170 din. 30.12.2021

Aprobat
Primar
Ioan Radu-Mărginean

Către,

PRIMARUL ORAȘULUI NĂDLAC
Domnul Mărginean Ioan-Radu

RAPORT

Privind rezultatul controlului pentru respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor efectuat în gospodăria ale populației orașului Nădlac, și al clădirilor aparținătoare consiliului local Nădlac în perioada de toamnă luna, Octombrie, Noiembrie 2021

Având în vedere:- prevederile art.15 din Ordinul nr.160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare și private pentru situații de urgență;

- Hotărârea nr.573 din 06.06.2007 privind stabilirea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor;

Rezultatul controlului efectuat în gospodăriile populației și unitățile Consiliului Local Nădlac în lunile Octombrie, Noiembrie se prezintă astfel:

1. Instituții publice:

1.1. Primăria oraș Nădlac, Nota de control Nr.7273/16.11.2021.

Deficiente constatate:

- a) Nu sunt actualizate actele de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor (Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă, Planul de evacuare a) Legea 207/2006 art.19;
- b) Nu sunt montate indicatoare cu loc de adunare în caz de urgență. Primăria oraș Nădlac, Biblioteca oraș Nădlac , Casa de cultură, Sala de sport-Club sportiv Victoria Nădlac, Sediul SVSU-Remiza PSI, Poliția Locală, Smurd, Primăria II (serviciu buget), Centru de zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac.
- c) Nu sa putut prezenta registrul cu evidențele de verificare a sistemelor de detectare a fumului, la Biblioteca orașului Nădlac, și de la archiva Primăriei orașului Nădlac. Între Primăria orașului Nădlac și SC. VISTEL SRL este încheiat un Contract de prestări servicii, dar prestatorul nu î-și îndeplinește obligațiile din contract, iar neverificarea sistemelor de detectare a fumului în cazul incendiului constituie contravenție la normele de apărare împotriva incendiilor.
- d) Nu sa putut prezenta tematica anuală, și graficul de instruire a salariaților primăriei în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și protecției civile.
- e) Periodicitatea instructajelor, zilele în care se execută, pe locurile de muncă și categorii de salariați, nu este stabilită prin dispoziție,
- f) Intervalul de timp între două instructaje periodice, care se stabilesc de conducerea instituției publice, nu este stabilit prin dispoziție,
- g) Nu s-a efectuat verificarea asupra nivelului de însușire și cunoaștere a problematicei, de la instructajul periodic, care se efectuează anual la personalul angajat.

- h) Unele documente privind organizarea instruirii salariaților în domeniul prevenirii și sîngerii incendiilor nu sunt acualizate.
- i) Nu s-a efectuat verificarea la sistemul de captare a descărcărilor electrice la obiectivele Primaria Oraș Nădlac, Sala De Sport, și bloc ANL.

2.La gospodăriile populației: Au fost vizitate și controlate privind modul de respectare a normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor la 77 de gospodării aflate în străzile: Vasile Goldiș, Mihai Cogălniceanu, Mureș, Digului. În aceste gospodării au fost constatate un număr de 49 de deficiențe ce reprezintă 49%.

Deficiențe constatate și evidențiate în carnetele de control pentru gospodăriile populației:

- a) Coș de fum necurățat : 15 gospodării;
- b) Coș de fum defecte: 6 gospodării
- c) Instalații electrice improvizate, conductori neizolați și cu defecțiuni: 20 gospodării.
- d) Corpuri de iluminat suspendate s-au neprotejate: 16 gospodării
- e) Depozitare în poduri a materialelor lemnoase, furaje, materiale combustibile: 1 gospodărie

Aceste deficiențe constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 1.000 lei conform HGR nr.537/2007

- a) Instalații electrice se exploatează cu defecțiuni sau improvizații: 36 gospodării.

Aceste deficiențe constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei conform HGR nr.537/2007.

Măsuri pentru înlăturarea deficiențelor:

- a) În cazul deficiențelor constatate la obiectivele unde funcționează instituțiile publice propun aplicarea prevederilor legale care reglementează apărarea împotriva incendiilor, respectiv prevenirea și stingerea incendiilor, în vederea remedierii acestor deficiențe, iar celor care se fac vinovați de aceste fapte să se aplice sancțiuni prevăzute de acte normative.
- b) Proprietarilor gospodăriilor li s-au acordat termenele de 30-60 de zile pentru înlăturarea neregulilor constatate și avertisment verbal.

Prezentul Raport s-a încheiat în conformitate cu prevederile art.17 (5) din Ordin nr.160/2007 în vederea aplicării sancțiunilor contravenționale, conform reglementărilor în vigoare.

Data:30.12.2021

Întocmit
Șef SVSU
Slavko Dușan

ROMÂNIA

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂDLAC

Orașul Nădlac –315500, str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 Județul Arad
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

Nr.120 din 07.01.2022

REFERAT DE APROBARE

IOAN RADU-Mărginean, primarul unității administrativ- teritoriale Nădlac,
Având în vedere:

- raport de specialitate al SVSU Nădlac de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac pe semestrul II al anului 2021, nr.8140/30.12.2021
- Raport de analiză al SVSU Nădlac a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de Serviciul voluntar pentru situații de urgență în semestrul II al anului 2021, nr.8139/30.12.2021
- Raport de analiză al SVSU Nădlac a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor în anul 2021, nr.8160/30.12.2021
- Raport al SVSU Nădlac privind rezultatul controlului pentru respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor efectuat în gospodării ale populației orașului Nădlac, și al clădirilor aparținătoare consiliului local Nădlac în perioada de toamnă luna, Octombrie, Noiembrie 2021, nr.8170/30.12.2021
- prevederile art.13, lit.i), art.14 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, actualizată
- prevederile art.18 din Regulament de planificare, organizare, desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul nr.160/2007
- prevederile art.153 din Ordinul nr.163/2007 privind aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor
- prevederile Ordinului nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență
- prevederile art.129(2), lit.d, (7), lit.h din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată

PROPUN:

supunerea dezbaterii și stabilirea măsurilor de remediere a deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și pentru alte situații de urgență la nivelul U.A.T Nădlac, în urma raportului întocmit de șeful Serviciului voluntar pentru situații de urgență

Nădlac, măsuri propuse în proiectului de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor și altor situații de urgență constatate în perioada semestrului II. al anului 2021.

Primar oraș Nădlac
Ioan Radu-Mărginean