



1

# ROMÂNIA

## JUDEȚUL ARAD

### ORAȘ NĂDLAC

Orașul Nădlac –315500, str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474844, Fax. 0257/473300  
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , [www.primaria-nadlac.ro](http://www.primaria-nadlac.ro)

Nr.6 din 15.01.2024

Proiect  
Avizat secretar general UAT

### **HOTĂRÂREA nr.**

Din.....2024

privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul orașului Nădlac

Consiliul Local al orașului Nădlac, întrunit în ședința ordinară din data de.....2024,

Având în vedere:

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat sub nr.267/15.01.2024
- raport de specialitate al SVSU Nădlac de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac pe semestrul II al anului 2023, nr.245/12.01.2024
- raport de analiză al SVSU Nădlac a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de Serviciul voluntar pentru situații de urgență în semestrul II al anului 2023, nr.244/12.01.2024
- prevederile art.13, lit.i), art.14 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, actualizată
- prevederile art.18 din Regulament de planificare, organizare, desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul nr.160/2007
- prevederile Ordinului nr.163/2007 privind aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor
- prevederile Ordinului nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, actualizată
- prevederile art.129(2), lit.d, (7), lit.h din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată
- avizul \_\_\_\_\_ al comisiei pentru activități economico-financiare, agricultură, juridică și de disciplină
- avizul \_\_\_\_\_ al comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, administrație publică locală
- avizul \_\_\_\_\_ al comisiei pentru activități social- culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport

În temeiul art.139(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă măsurile pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul unității administrativ teritoriale Nădlac, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se comunică către:

- Parohia Evanghelică Lutherană Nădlac
- Liceul Teoretic J.G.Tajovsky Nădlac
- Club sportiv Victoria Nădlac
- Compartiment administrarea patrimoniului local
- Instituția Prefectului Județului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

**Inițiator**  
**Primar UAT Nădlac**

**Măsuri pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Deficiențe/Nereguli/Activități</b>	<b>Propuneri de măsuri pentru îndepărtarea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Răspunde</b>
<b>1</b>	NU există autorizația de securitate la incendiu potrivit art. 30 <sup>1</sup> , (2) din Legea 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna	Obținerea autorizației de securitate la incendiu potrivit art. 30 <sup>1</sup> , (2) din Legea 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	01.03.2024	-Proprietarul obiectivului- Parohia Evanghelică Nădlac
<b>2</b>	Nu se asigură verificarea stării de funcționare întreținere a instalațiilor de semnalizare, alarmare în caz de incendiu de către persoane autorizate, potrivit art. 139, art. 142, din Ordin OMAI. 163/2007, la Grădinița PP2 str. Vasile Goldiș nr. 53A	Realizarea verificări și întreținerea de către persoane autorizate, a sistemului de semnalizare, alarmare în caz de incendiu, potrivit art. 139, art. 142, din Ordin OMAI. 163/2007, la Grădinița PP2 str. Vasile Goldiș nr. 53A	01.03.2024	-Director Filipaș Ovidiu-Ștefan
<b>3</b>	Nu se asigură separarea de restul construcției a sălii de cazane eferente sistemului de încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit. a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2	Asigurarea separării de restul construcției a sălii de cazane eferente sistemului de încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit. a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2	01.03.2024	-Director Filipaș Ovidiu-Ștefan
<b>4</b>	Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2006 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu	Dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2006 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu	01.03.2024	-Director Filipaș Ovidiu-Ștefan
<b>5</b>	În dreptul ușilor pragurile au înălțimea mai mare de 2,5 cm (OMAI nr.163/2007 art.107 lit.b) coroborat cu P118/1999 art.2.6.18, la Grădinița PP1	Soluționarea situației pragurilor care au înălțimea mai mare de 2,5 cm (OMAI nr.163/2007 art.107 lit.b) coroborat cu P118/1999 art.2.6.18, la Grădinița PP1	01.03.2024	-Director Filipaș Ovidiu-Ștefan
<b>6</b>	Nu se realizează instruirea salariaților de la Club sportiv Victoria Nădlac potrivit	Realizarea instruirii a salariaților de la Clubul sportiv Victoria Nădlac	01.03.2024	Clubul sportiv Victoria Nădlac

	dispozițiilor OMAI 712/2005, nu există tematica și graficul de instruire a personalului în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor	potrivit dispozițiilor OMAI 712/2005		
7	Nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii, potrivit art. 13 lit.b) din Legea nr.307/2006 Din 225 hidranți utilizabili sunt doar 217	Realizarea în totalitate a lucrărilor de repunere în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii	Termen permanent	-Consiliul local -Primar Ioan-Radu Mărginean -Compartiment Administrarea Patrimoniului Local

Întocmit  
Şef serviciu SVSU Nădlac  
SLAVKO DUŞAN

Nr. 244 din 12.01.2024

Către,

**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI NĂDLAC**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**de analiză a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de Serviciul voluntar pentru situații de urgență în semestrul II. al anului 2023**

Potrivit prevederilor art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006 și ale art.18 din Regulamentul de planificare, organizare, desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul 160/2007, se înaintează spre dezbateră Consiliului local al orașului Nădlac *Raportul de analiză a activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale a orașului Nădlac în semestrul II al anului 2023*, pentru luarea măsurilor care se impun.

Apărarea împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale al orașului Nădlac se realizează prin structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, respectiv de către serviciul voluntar, iar activitatea preventivă se realizează de către compartimentul de prevenire și de personalul de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

**a) Implementarea noilor prevederi legale în domeniul situațiilor de urgență:**

Stadiul îndeplinirii prevederilor HCL nr.98 din 25.07.2023 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac,este următorul:

**Nu au fost remediate următoarele deficiente:**

- Nu s-a obținut autorizația de securitate la incendiu la Grădinița din str.Ivan Bujna 3-5.
- Potrivit art. 30<sup>1</sup>, (2) din Legea nr.307/2006
- Nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din localitate și nu pot fi utilizați pentru alimentarea cu apă a autospecialelor de stins incendii.
- Nu se asigură separarea de restul construcției a sălii de cazane aferente sistemului de încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2.
- Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.
- Nu există întocmit registrul de control al sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare, alertare care se află în dotare grădinița PP1, strada Vasile Goldiș nr. 53A

**Au fost remediate următoarele deficiențe la normele de apărare împotriva incendiilor:**

- Au fost montați 9 hidranți supraterani, din cei 14 achiziționați, în 2022.
- Planul de intervenție conform Legii 307/2006 art.19 lit.k) pentru clădirea Liceului a fost întocmit.

- Planul de intervenție pentru stingerea incendiilor la clădirea Grădiniței din str. V.Goldiș nr.53, conform Legii 307/2006 art.19 lit.k), a fost de asemenea întocmit.

#### **b) Deficiențe care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor.**

Una dintre principalele activități ale serviciului voluntar este „verificarea modului de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice și dispozițiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în sectorul de competență așa cum prevede art.33 lit.b) din Legea nr.307/2006.

Unele dintre deficiențe la normele de apărare împotriva incendiilor au fost prezentate la lit.a) din prezentul raport.

Serviciul voluntar prin compartimentul de prevenire a incendiilor a desfășurat activități de prevenire a incendiilor în gospodăriile populației din localitate în perioada de toamnă. Au fost vizitate și controlate privind modul de respectare a normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor 82 de gospodării aflate în străzile: Cartierul Nou, Vile Vechi.

În aceste gospodării au fost constatate un număr de 49 de deficiențe ce reprezintă un procent de 59,75% la nivelul gospodăriilor controlate

- a) Coș de fum necurățat : 10 gospodării;
- b) Instalații electrice se exploatează cu defecțiuni sau improvizații: 29 gospodării.
- c) Afumători improvizate; 1 gospodărie
- d) Coșuri netencuite defecte: 4 gospodării;
- e) Coșuri de zid amplasate necorespunzător față de elemente combustibile (acoperiș, planșeu, prelungirea asupra acoperișului ): 2 gospodării;

## **2. În instituțiile publice**

### **c) Concluzii privind activitatea de instruire și pregătire a personalului:**

- Pregătirea personalului serviciului voluntar s-a desfășurat conform programului de pregătire a personalului SVSU Nădlac.
- Șeful serviciului voluntar a participat la instruire de specialitate specifică, organizată de către Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Arad în luna Noiembrie.
- Instrucțiunile periodice în domeniul situațiilor de urgență al personalului angajat se efectuează de către BDF ASSISTANCE COMPANY SRL,
- SVSU a desfășurat exerciții de alarmare, evacuare conform planului de pregătire

### **d) Relații cu terții privind apărarea împotriva incendiilor.**

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Nadlac în luna Septembrie, sa ținut festivitatea ziua Pompierilor la care am avut invitați pompierii din Ungaria Orașul Totkomloș, și pompieri din Slovacia localitatea Jelšava pentru schimb de experiență în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor,

### **e) Asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.**

- Verificarea hidranților stradali în semestrul II, a fost finalizată și s-a întocmit proces verbal de verificare din 11.12.2023
- La autospecila de stins incendii IVECO, sa efectuat inspecția tehnică anuală obligatorie,
- Au fost montați 9 bucați hidranți supraterani, din cei 14 achiziționați, care se află în custodie la compania de apa, astfel au mai rămas 5 hidrați care se vor monta în primul semestru al anului 2024,
- În dotare s-a mai primit, cadou 15 bucați casca Galet MSA, și 15 perechi bocanci Haix diferite mărimi.
- Ambele autospeciale din dotarea SVSU funcționează la parametri optimi.

### **f) Eficiența activității desfășurate de structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.**

Activitatea de informare și de prevenire a incendiilor pentru cetățeni privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității s-a desfășurat în perioada

temperaturilor ridicate și a lipsei precipitațiilor acțiuni cu caracter preventiv și de informare cu privire la interzicerea focului deschis la ardere de miriști și vegetație uscată,

În activitatea de prevenire a incendiilor s-a realizat prin afișarea pe afișier și postarea pe siteul unității, și pe pagina Facebook Pompierii orașului Nădlac, a Măsurilor de prevenire a incendiilor în sezonul rece,

Activitatea de prevenire privind reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor la efectuarea lucrărilor agricole de vară, prin afișare a pliantelor pe aviziere din Oraș inclusiv pe siteul <http://www.nt-tv.ro> și distribuire la deținători de terenuri, și combine de recoltare a cerealelor prin intermediul „Coperativa agricolă fermierul Nădlăcan” în care sînt înscrise 23 de firme, activitate agricultură, de asemenea grupului „Forumul agricultorilor Nădlacani” care are 102 membri prin aplicația Whatsapp. În data de 13 Septembrie a fost ziua porților deschise, unde a fost prezentată tehnica din dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, ne-au vizitat copii din școli și grădinițe,

Prevenirea s-a mai efectuat la casa de cultură cu ocazia adunărilor, la zilele orașului Nădlac, și la alte evenimente la care am fost solicitați.

**g) Propuneri de măsuri pentru remedierea neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor.**

Pentru remedierea neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate și prezentate în prezentul raport propun luarea următoarelor măsuri pentru înlăturarea deficiențelor:

Nr. Crt.	Deficiențe/Nereguli/Activități	Propuneri de măsuri pentru îndepărtarea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor	Termen de realizare	Răspunde
1	NU există autorizația de securitate la incendiu potrivit art. 30 <sup>1</sup> , (2) din Legea 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	Obținerea autorizației de securitate la incendiu potrivit art. 30 <sup>1</sup> , (2) din Legea 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	01.03.2024	-Proprietarul obiectivului. Parohia Evanghelică Nădlac
2	Nu se asigură verificarea a stări de funcționare întreținere a instalațiilor de semnalizare, alarmare în caz de incendiu de către persoane autorizate, potrivit art. 139, art. 142, din Ordin OMAI. 163/2007, la Grădinița PP2 str. Vasile Goldiș nr. 53A	Realizarea verificări și întreținerea de către persoane autorizate, a sistemului de semnalizare, alarmare în caz de incendiu, potrivit art. 139, art. 142, din Ordin OMAI. 163/2007, la Grădinița PP2 str. Vasile Goldiș nr. 53A	01.03.2024	-Director Filipaș Ovidiu-Ștefan
3	Nu se asigură separarea de restul construcției a sălii de cazane eferente sistemului de încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit. a)	Asigurarea separării de restul construcției a sălii de cazane eferente sistemului de încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit.	01.03.2024	-Director Filipaș Ovidiu-Ștefan

	coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2.	a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2.		
4	Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2006 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	Dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2006 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	01.03.2024	-Director Filipaș Ovidiu-Ștefan
5	În dreptul ușilor pragurile au înălțimea mai mare de 2,5 cm (OMAI nr.163/2007 art.107 lit.b) coroborat cu P118/1999 art.2.6.18, la Grădinița PP1.	Soluționarea situației pragurilor care au înălțimea mai mare de 2,5 cm (OMAI nr.163/2007 art.107 lit.b) coroborat cu P118/1999 art.2.6.18, la Grădinița PP1	01.03.2024	-Director Filipaș Ovidiu-Ștefan
6	Nu se realizează instruirea salariaților de la Club sportiv Victoria Nădlac potrivit dispozițiilor OMAI 712/2005, nu există tematica și graficul de instruire a personalului în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor.	Realizarea instruirii a salariaților de la Clubul sportiv Victoria Nădlac potrivit dispozițiilor OMAI 712/2005	01.03.2024	Clubul sportiv Victoria Nădlac
7	Nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii, potrivit art. 13 lit.b) din Legea nr.307/2006 Din 225 hidranți utilizabili sunt doar 217.	Realizarea în totalitate a lucrărilor de repunere în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii.	Termen permanent	-Consiliul local ; -Primar Ioan-Radu Mărginean -Comp. Administrarea Patrimoniului Local

Prezentul raport s-a întocmit pentru prezentarea activității de prevenire a incendiilor, a constatărilor rezultate în timpul acestor activități desfășurate de serviciului voluntar în semestrul II.anul 2023, potrivit prevederilor Legea nr.307/2006 și ale Ordinului 160/2007.

Raportul se înaintează Consiliului local Nădlac pentru analiză, dezbateri și pentru stabilirea măsurilor de remediere a deficiențelor în urma propunerilor făcute în raport.

Data: 12.01.2024

Întocmit  
Șef serviciu SVSU Nădlac  
SLAVKO DUȘAN





Nr.245 din 12.01.2024

Către,

**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI NĂDLAC**

**RAPORT DE SPECIALITATE DE EVALUARE**

a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac pe  
semestrul II. al anului 2023

În conformitate cu prevederile art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006, cu modificările și completările ulterioare se înaintează Consiliului local al orașului Nădlac prezentul Raport de evaluare și analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale a orașului Nădlac spre dezbateră și pentru luarea măsurilor de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor, care se impun, potrivit art.14 lit.e) și lit.f) din Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordin 163/2007.

Apărarea împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale a orașului Nădlac se realizează prin structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor existente, acestea fiind serviciul voluntar care are în structură personal angajat în număr de 6 și personal voluntar în număr de 22 la data prezentului raport.

**1.1.Activitatea de apărare împotriva incendiilor**

**a) Implementarea noilor prevederi legale**

Stadiul îndeplinirii prevederilor HCL nr. 98 din 25.07.2023 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac, este următorul:

**Nu au fost remediate deficiențele:**

- Nu s-a obținut autorizația de securitate la incendiu la Grădinița din str.Ivan Bujna 3-5.
- Potrivit art. 30<sup>^</sup>1, (2) din Legea nr.307/2006
- Nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din localitate și nu pot fi utilizați pentru alimentarea cu apă a autospecialelor de stins incendii.
- Nu se asigură separarea de restul construcției a sălii de cazane aferente sistemului de încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2.
- Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.
- Nu există întocmit registrul de control al sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare, alertare care se află în dotare grădinița PP1, strada Vasile Goldiș nr. 53A

**Au fost remediate următoarele deficiențe la normele de apărare împotriva incendiilor:**

- Au fost montați 9 hidranți supraterani, din cei 14 achiziționați, în 2022.
- Planul de intervenție conform Legii 307/2006 art.19 lit.k) pentru clădirea Liceului a fost întocmit.

- Planul de intervenție pentru stingerea incendiilor la clădirea Grădiniței din str. V.Goldiș nr.53, conform Legii 307/2006 art.19 lit.k), a fost de asemenea întocmit.

#### **b) Concluzii privind activitatea de instruire și pregătire a personalului:**

- Pregătirea personalului serviciului voluntar s-a desfășurat conform programului de pregătire a personalului SVSU Nădlac.
- Șeful serviciului voluntar a participat la instruire de specialitate specifică, organizată de către Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Arad în luna Noiembrie.
- Instructajul periodic în domeniul situațiilor de urgență al personalul angajat a Primăriei orașului Nădlac s-a desfășurat conform prevederilor legale.
- În această perioadă SVSU a desfășurat exerciții de alarmare, evacuare și stingere în caz de incendiu conform planului de pregătire, sau efectuat două exerciții de stingere la sala de sport dintre care un exercițiu a fost în timpul nopții.

**c) Relații cu terții privind apărarea împotriva incendiilor** Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Nadlac în luna Septembrie, sa ținut festivitatea ziua Pompierilor la care am avut invitați pompierii din Ungaria Orașul Totkomloș, și pompieri din Slovacia localitatea Jelšava pentru schimb de experiență în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor,

#### **d) Asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor**

- Verificarea hidranților stradali în semestrul II, a fost finalizată și s-a întocmit proces verbal de verificare din 11.12.2023
- La autospecila de stins icendii IVECO, sa efectuat inspecția tehnica anuală obligatorie,
- Au fost montati 9 bucați hidranți supraterani, din cei 14 achiziționați, care se află în custodie la compania de apa, astfel au mai rămas 5 hidrați care se vor monta in primul semestru al anului 2024,
- În dotare s-a mai primit, cadou 15 bucați casca Galet MSA, și 15 perechi bocanci Haix diferite mărimi.
- Ambele autospeciale din dotarea SVSU funcționează la parametri optimi.

#### **e) Eficiența activității desfășurate de structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor**

Activitatea de informare și de prevenire a incendiilor pentru cetățeni privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității s-a desfășurat în perioada temperaturilor ridicate și a lipsei precipitațiilor acțiuni cu caracter preventiv și de informare cu privire la interzicerea focului deschis la ardere de miriști și vegetație uscată,

În activitatea de prevenire a incendiilor s-a realizat prin afișarea pe afișier și postarea pe siteul unității, și pe pagina Facebook Pompierii orașului Nădlac, a Măsurilor de prevenire a incendiilor în sezonul rece,

Activitatea de prevenire privind reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor la efectuarea lucrărilor agricole de vară, prin afișare a pliantelor pe aviziere din Oraș inclusiv pe siteul <http://www.nt-tv.ro> și distribuie la detinători de terenuri, și combine de recoltare a cerealelor prin intermediul „Coperativa agricolă fermierul Nădlăcan” în care sînt înscrise 23 de firme , activitate agricultură, de asemenea grupului „Forumul agricultorilor Nădlacani” care are 102 membri prin aplicația Whatsapp. În data de 13 Septembrie a fost ziua porților deschise, unde a fost prezentată tehnica din dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, ne-au vizitat copii din scoli și grădinițe,

Prevenirea s-a mai efectuat la casa de cultură cu ocazia adunărilor, la zilele orașului Nădlac, și la alte evenimente la care am fost solicitați.

## **2. Elaborarea, aprobarea și difuzarea documentelor și evidențelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor.**

- În semestrul II al anului 2023 au fost întocmite: Rapoarte de intervenție pentru situații de urgență și Note de control.

### **3. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă.**

La locurile de muncă a Primăriei orașului Nădlac, a Serviciului Public Comunitar de Evidență Informatizată a Populației, Casa de Cultură la Biblioteca orașului Nădlac, Centrul de zi Nădlac din subordinea consiliului local, există întocmite documente de „Organizare a apărării împotriva incendiilor”, iar instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență se efectuează de către BDF ASSISTANCE COMPANY SRL,

### **4. Planificarea și executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoașterii și înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor.**

- În semestrul II. al anului 2023 a fost realizat control propriu în instituțiile din subordinea Consiliului local.

- Primăria oraș Nădlac Notă de control nr. 6059 din 03.11.2023

- Casa de cultură Notă de control nr.6056 din 03.11.2023

- Centru de zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac nr.6057 din 03.11.2023

- Biblioteca oraș Nădlac Notă de control nr.6055 din 03.11.2023

- Primăria II serviciu buget Notă de control nr. 6060 din. 03.11.2023

- Clubul sportiv Victoria Nădlac „sala de sport” Notă de control nr. 6058 din 03.11.2023

### **5. Îndeplinirea criteriilor și a cerințelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, prevăzute de actele normative în vigoare.**

- Pregătirea personalului serviciului voluntar se face conform programului de pregătire

- Șeful serviciului voluntar a participat la a doua instruire de specialitate specifică, organizată de către Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Arad în luna Noiembrie

- Instructajul periodic în domeniul situațiilor de urgență al personalul angajat la Primăria orașului Nădlac s-a desfășurat conform prevederilor legale,

- În această perioadă SVSU a desfășurat două exerciții de alarmare, acestea s-au desfășurat la sala de sport din care un exercițiu a fost de noapte.

### **6. Realizarea unui sistem operativ de observare și anunțare a incendiului, precum și de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment.**

La nivelul orașului anunțarea incendiilor se face telefonic direct la numărul de telefon de serviciu al SVSU și telefonul de serviciu al șefului serviciului. Cel mai utilizat mod de alarmare a serviciului voluntar în cazul situațiilor de urgență se realizează prin Dispeceratul sistemului integrat de alarmare județean, prin numărul unic de urgență 112, care la sesizarea situației de urgență alarmează SVSU Nădlac.

### **7. Analiza incendiilor produse în semestrul II. a anului 2023, desprinderea concluziilor și stabilirea împrejurărilor și a factorilor determinanți, precum și unor măsuri conforme cu realitatea.**

Serviciului voluntar a intervenit în perioada semestrului II la 13 situații de urgență. Situația intervențiilor este prezentată în **anexa 1** la prezentul raport. În comparație cu numărul intervențiilor din semestrul II. al anului 2022, serviciul voluntar a participat cu 10 intervenții mai puțin.

Cauzele care au determinat producerea incendiilor au fost următoarele: acțiunea intenționată, radiație solara, scurtcircuit electric.

#### **8.1. Desfășurarea activității de informare privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de apărare a incendiilor.**

Activitatea de informare a persoanelor fizice și juridice s-a desfășurat prin afișarea documentelor informative de prevenire a incendiilor prin documente preventive care au fost postate pe siteul Primăriei. și prin afișarea pe aviziere din localitate.

#### **8.2. Soluționarea petițiilor**

- La Primăria orașului Nădlac a fost depusă sesizarea cu Nr.4615 din. 25.08.2023, cu privire că la blocul din strada Nicolae Bălcescu nr.1, unul dintre coșurile de fum este căzut, și unul degradat în blocul respectiv, precum că există riscul de incendiu în cazul în care unul dintre locatari, vecini, ar face foc în sobă. Totodată ni sa adus la cunoștință faptul că blocul respectiv nu are constituită asociația de locatari, conform prevederilor Legii Nr.196/2018. Personalul din compartimentul de prevenire s-a deplasat la blocul menționat în petiție dar nimeni din locatari nu a deschis ușa, nici în podul blocului nu a avut acces pentru verificarea coșului de fum. Urmare a acestui fapt autoritatea locală a trimis o comunicare scrisă proprietarilor în cauză, cărora aparține acel coș de fum, cu privire la interzicerea focului în sobe până la remedierea defecțiunilor la coșul de fum, pentru care s-a acordat termenul de 30 de zile pentru înlăturarea deficiențelor. Urmare acestei comunicări proprietari apartamentelor în cauză, de care aparține acel coș de fum, precum și petitionerul, au depus o comunicare scrisă înregistrată la Primăria Nădlac cu nr 6072/06.11,2023 în care aceștia arată că nu folosesc sobe și au încălzire pe gaz cu evacuarea gazelor arse în afara apartamentului prin perete, proprietarul apartamentului 4, etaj 1, nu are nici o sobă care să fie racordată la coșul de fum, iar proprietara apartamentului de la parter prin adresa înregistraată la Primăria orașului Nădlac Nr. 7049 din 19/12/ 2023 comunică faptul nu locuiește în apartament nr. 2, dar are teracotă la care a fost suspendată alimentarea cu gaz și că are centrala pe gaz cu evacuare prin perete a gazelor arse.

- Sesizarea cu Nr 5133 din. 26.09.2023, cu privire la faptul că la blocul din strada Independenței nr.47, bloc Consiliu, la instalația electrică de la parter din scara blocului sunt racordate mai multe firme de la parterul blocului, arătând faptul că instalația electrică nu ar corespunde tehnic, precum că aceasta ar fi de fapt cauza întreruperii alimentării cu energia electrică în data de 23.09.2023 la apartamentele din scara respectivă. În data de 24.09.2023 a fost la fața locului o echipă de la societatea Enel, aceasta a comunicat faptul că nu pot face mare lucru, cauza intreruperii alimentării cu energia electrică se datorează întreruperilor fregvente de energie electrică din zona respectivă.

În data de 16.10.2023 Șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență, împreună cu șeful compartimentului de prevenire, s-au deplasat la adresa sus menționată împreună cu administratorul blocului și un electrician autorizat (acesta având adeverința nr. 201812085 de electrician autorizat). În urma verificării la fața locului s-a întocmit Nota de control cu Nr.5564/16.10.2023, în aceasta se menționează constatările făcute: alimentarea cu energia electrică, prin tablourile cu siguranțe existente, a consumatorilor de la parterul blocului respectiv este în regulă din punct de vedere tehnic. În tabloul electric nu există adaosuri cu sârmă, nu sunt contacte imperfecte, iar firma brutarie-patiserie care funcționează la parterul blocului are tabloul propriu cu siguranțe de declanșare automate, contor separat, sigilat de către furnizorul de energie electrică.

## **8. Analiza periodică a capacității de apărare împotriva incendiilor.**

Capacitatea de intervenție în situații de urgență a formației de intervenție al serviciului voluntar este asigurată prin dotarea serviciului cu mijloace de intervenție, accesorii, echipamente de protecție și prin încadrarea cu personal al structurilor de intervenție și prin prevenirea de specialitate a acestuia.

Pregătirea personalului angajat cât și celui voluntar este de asemenea foarte importantă, pentru cunoașterea problematicii tehnico organizatorice atât celei teoretice cât și a celei practice, precum și pentru cunoașterea accesoriilor din dotare, deoarece tipologia situațiilor de urgență în ultimii ani este tot mai diversificată, pompierii se confruntă cu varietate a cauzelor producerii incendiilor, cu multitudinea mijloacelor care pot iniția incendiile la nivelul localității.

În același context pentru realizarea și organizarea apărării împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale, fiecare conducător de unitate are obligația să stabilească prin documente scrise organizarea apărării împotriva incendiilor în unitatea sa, realizarea dotării, utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor, pentru a realiza capacitatea de apărare împotriva incendiilor, potrivit art.19 din Legea nr.307/2006. Serviciul voluntar prin personalul

său de specialitate acordă celor interesați informații de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor.

#### **f) Propuneri de măsuri pentru remedierea neregulilor / deficiențelor pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor**

Având în vedere aspectele prezentate în acest raport, pentru menținerea capacității de apărare împotriva incendiilor se impune întreținerea mijloacelor de intervenție, a acesoriilor și a tururilor materialelor din dotarea SVSU.

În privința prevenirii apariției incendiilor și asigurării capacității de apărare împotriva incendiilor în unitățile care își desfășoară activitatea pe teritoriul administrativ al localității este necesar ca, conducătorii acestora să respecte obligațiile stabilite prin actele normative în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vigoare și să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor aduse la cunoștință prin mijloace de informare.

În realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor este necesară refacerea rețelei de hidranți stradali al localității, deoarece o parte din cei 225 de hidranți exteriori, nu pot fi utilizați pentru alimentarea cu apă a autospecialelor de stingere a incendiilor. De asemenea pentru îmbunătățirea rețelei de hidranți al localității este necesar înlocuirea hidranților defecti cu hidranți noi supraterani, acestea sunt mai vizibili și mai ușor de utilizat.

Prezentul raport a fost întocmit pentru analiza capacității de apărare împotriva incendiilor și pentru alte situații de urgență la nivelul orașului Nădlac în perioada semestrului II. 2023, iar potrivit dispozițiilor actelor normative, acesta se înaintează consiliului local spre dezbateră în vederea stabilirii măsurilor de remediere a deficiențelor și de realizare a capacității de apărare împotriva incendiilor, pentru ca serviciul voluntar să aibă capacitatea organizatorică, tehnică și încadrarea cu personal necesară intervenției în situații de urgență.

#### **Măsuri pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Deficiențe/Nereguli/Activități</b>	<b>Propuneri de măsuri pentru îndepărtarea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Răspunde</b>
<b>1</b>	NU există autorizația de securitate la incendiu potrivit art. 30 <sup>1</sup> , (2) din Legea 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	Obținerea autorizației de securitate la incendiu potrivit art. 30 <sup>1</sup> , (2) din Legea 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	01.03.2024	-Proprietarul obiectivului. Parohia Evanghelică Nădlac
<b>2</b>	Nu se asigură verificarea a stări de funcționare întreținere a instalațiilor de semnalizare, alarmare în caz de incendiu de către persoane autorizate, potrivit art. 139, art. 142, din Ordin OMAI. 163/2007, la Grădinița PP2 str. Vasile Goldiș nr. 53A	Realizarea verificări și întreținerea de către persoane autorizate, a sistemului de semnalizare, alarmare în caz de incendiu, potrivit art. 139, art. 142, din Ordin OMAI. 163/2007, la Grădinița PP2 str. Vasile Goldiș nr. 53A	01.03.2024	-Director Filipaș Ovidiu-Ștefan

3	Nu se asigură separarea de restul construcției a sălii de cazane eferente sistemului de încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit. a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2.	Asigurarea separării de restul construcției a sălii de cazane eferente sistemului de încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit. a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2.	01.03.2024	-Director Filipaș Ovidiu-Ștefan
4	Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2006 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	Dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2006 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	01.03.2024	-Director Filipaș Ovidiu-Ștefan
5	În dreptul ușilor pragurile au înălțimea mai mare de 2,5 cm (OMAI nr.163/2007 art.107 lit.b) coroborat cu P118/1999 art.2.6.18, la Grădinița PP1.	Soluționarea situației pragurilor care au înălțimea mai mare de 2,5 cm (OMAI nr.163/2007 art.107 lit.b) coroborat cu P118/1999 art.2.6.18, la Grădinița PP1	01.03.2024	-Director Filipaș Ovidiu-Ștefan
6	Nu se realizează instruirea salariaților de la Club sportiv Victoria Nădlac potrivit dispozițiilor OMAI 712/2005, nu există tematica și graficul de instruire a personalului în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor.	Realizarea instruirii a salariaților de la Clubul sportiv Victoria Nădlac potrivit dispozițiilor OMAI 712/2005	01.03.2024	Clubul sportiv Victoria Nădlac
7	Nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii, potrivit art. 13 lit.b) din Legea nr.307/2006 Din 225 hidranți utilizabili sunt doar 217.	Realizarea în totalitate a lucrărilor de repunere în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii.	Termen permanent	-Consiliul local ; -Primar Ioan-Radu Mărginean -Comp. Administrarea Patrimoniului Local

Data:12.01.2024

Întocmit  
Șef serviciu SVSU Nădlac  
SLAVKO DUȘAN

# ROMÂNIA

---

## PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂDLAC

Orașul Nădlac –315500, str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474844, Fax. 0257/473300 Județul Arad  
e-mail : [office@primaria-nadlac.ro](mailto:office@primaria-nadlac.ro) , [www.primaria-nadlac.ro](http://www.primaria-nadlac.ro)

Nr. 267 din 15.01.2024

### **REFERAT DE APROBARE**

IOAN RADU-Mărginean, primarul unității administrativ- teritoriale Nădlac,  
Având în vedere:

- raport de specialitate al SVSU Nădlac de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac pe semestrul II al anului 2023, nr.245/12.01.2024

-Raport de analiză al SVSU Nădlac a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de Serviciul voluntar pentru situații de urgență în semestrul II al anului 2023, nr.244/12.01.2024

- prevederile art.13, lit.i), art.14 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, actualizată

- prevederile art.18 din Regulament de planificare, organizare, desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul nr.160/2007

- prevederile Ordinului nr.163/2007 privind aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor

- prevederile Ordinului nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, actualizată

- prevederile art.129(2), lit.d, (7), lit.h din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată

### **PROPUN:**

supunerea dezbaterii și stabilirea măsurilor de remediere a deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și pentru alte situații de urgență la nivelul U.A.T Nădlac, în urma raportului întocmit de șeful Serviciului voluntar pentru situații de urgență Nădlac, măsuri propuse în proiectului de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor și altor situații de urgență constatate în perioada semestrului II al anului 2023.

Primar oraș Nădlac  
**Ioan Radu-Mărginean**



