



1

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD

ORAȘ NĂDLAC

Orașul Nădlac –315500, str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474844,
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

Nr.113/10.07.2025

Proiect
Avizat secretar general UAT

HOTĂRÂREA nr.

Din.....2025

privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul orașului Nădlac

Consiliul Local al orașului Nădlac, întrunit în ședința ordinară din data de.....2025,

Având în vedere:

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat sub nr.4262/10.07.2025
- raport de specialitate al SVSU Nădlac de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac pe semestrul I al anului 2025, nr.4255/09.07.2025
- raport de analiză al SVSU Nădlac a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de Serviciul voluntar pentru situații de urgență în semestrul I al anului 2025, nr.4254/09.07.2025
- prevederile art.13, lit.i), art.14 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, actualizată
- prevederile art.18 din Regulament de planificare, organizare, desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul nr.160/2007
- prevederile Ordinului nr.163/2007 privind aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor
- prevederile Ordinului nr.51/2024 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență
- prevederile art.129(2), lit.d, (7), lit.h din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată
- avizul _____ al comisiei pentru activități economico-financiare, agricultură, juridică și de disciplină
- avizul _____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, administrație publică locală
- avizul _____ al comisiei pentru activități social- culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport

În temeiul art.139(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă măsurile pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul unității administrativ teritoriale Nădlac, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se comunică către:

- Parohia Evanghelică Lutherană Nădlac
- Liceul Teoretic J.G.Tajovsky Nădlac
- Compartiment administrarea patrimoniului local
- Instituția Prefectului Județului Arad, Serviciul Juridic

Inițiator
Primar UAT Nădlac

**Măsuri pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare
împotriva incendiilor la nivelul localității**

Nr. Crt.	Deficiențe/Nereguli/Activități	Propuneri de măsuri pentru îndepărtarea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor	Termen de realizare	Răspunde
1	NU există autorizația de securitate la incendiu potrivit art. 30 ¹ , (2) din Legea 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	Obținerea autorizației de securitate la incendiu potrivit art. 30 ¹ , (2) din Legea 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	06.09.2025	-Proprietarul obiectivului. Parohia Evanghelică Nădlac
2	Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	Dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2006 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	06.09.2025	-Director Somrak Dușan
3	Golurile de comunicare funcțională dintre ultimul nivel și podul construcției nu sunt protejate prin elemente de închidere rezistente la foc. „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Local nr.1 P118/99,pct. 2.4.39. și 2.2.7.	Montarea unei uși certificate cu rezistență la foc conform P118/99,pct. 2.4.39. și 2.2.7.	06,09,2025	-Director Somrak Dușan
4	Instalația electrică se exploatează cu corpuri de iluminat fără protecție pe holul grădiniței „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Grădinița PP nr. 2 Ivan Bujna și Grădinița PP nr.2 str. dr. M. Luther conform art. 81, alin. (2) din OMAI 163/2007	Montarea de protecție pe corpurile de iluminat conform art. 81, alin. (2) din OMAI 163/2007	06,09,2025	-Director Somrak Dușan
5	Nu se asigură verificarea, întreținerea și mentenanța IDSAI de către personal specializat, la momentul controlului, centrala indicând erori. „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR	Verifierea întreținerea și mentenanța IDSAI de către personal specializat, autorizat conform art.135 din OMAI 163/2007	06,09,2025	-Director Somrak Dușan

	TAJOVSKY” Grădinița PP nr.1 Bujac. Conform art.135 din OMAI 163/2007			
6	O parte din rafturile din încăperea arhivei nu sunt confecționate din materiale incombustibile, având clase de reacție la foc minimum A2. (rafturi din lemn). „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Local nr.1 OMAI nr.166 di/2010 art. 43 coroborat cu Art. 50 , lit. A din OMAI 163/2007	Înlocuirea rafturilor, sau efectuarea de tratare cu materiale de ignifugare de către personal autorizat OMAI nr.166 di/2010 art. 43 coroborat cu Art. 50 , lit. A din OMAI 163/2007	06,09,2025	-Director Somrak Dușan
7	Pardoseala combustibilă din fața teracotei cu care se încălzesc preșcolarii nu este protejată cu tablă metalică având diensiunea de 0,7 x 0,5 m. „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Grădinița PN nr. 3, OMAI nr. 166/2010 art. 76, pct. 3, lit. f	Amplasarea unei tavițe de tablă în fața uși de curăție a cenuși din teracotă conform OMAI nr. 166/2010 art. 76, pct. 3, lit. f	06,09,2025	- Director Somrak Dușan
8	Nu se asigură dotarea serviciului de urgență voluntar cu echipamente de protecție specifice și alte mijloace necesare susținerii operațiunilor de intervenție, conform referatului de necesitate nr. 144/ 12,03,2025 LEGEA 307/2006, art. 14 lit . K)	Achiziționarea de echipamente de protecție și intervenție certificate și omologate LEGEA 307/2006, art. 14 lit . K)	20,12,2025	-Consiliul local ; -Primar Mircea Laurențiu-Onea
9	Nu se asigură separarea spațiului de arhivă față de celelalte spații din Primărie prin pereții rezistenți la foc și ușă rezistentă la foc, nu se asigură menținerea unui spațiu liber minim. 0,5 m în jurul detectoarelor de fum OMAI 163/2007, art. 50 lit.b) și art.136	Asigurasrea spațiului care separarea spațiului de arhivă față de celelalte spații din Primărie prin pereții rezistenți la foc și ușă rezistentă la foc, nu se asigură menținerea unui spațiu liber minim. 0,5 m în jurul detectoarelor de fum OMAI 163/2007, art. 50 lit.b) și	20,12,2025	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
10	Nu s-a efectuat tratarea și protejarea materialelor combustibile din compunerea construcției (etajarea camerei de arhivă) conform reglementărilor tehnice specifice Art. 90, alin.(1), OMAI 163/2007	Tratarea și protejarea materialelor combustibile din compunerea construcției (etajarea camerei de arhivă) conform reglementărilor tehnice specifice Art. 90, alin.(1), OMAI 163/2007	20,12,2025	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
11	Rafturile din încăperea arhivei nu sunt confecționate din materiale incombustibile.) Art.	Înlocuirea rafturilor din încăperea arhivei confecționate din materiale	20,12,2025	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea

	43 din OMAI nr.166/2010	incombustibile.) Art. 43 din OMAI nr.166/2010		
12	Nu se asigură alarmarea populației din cartierul Viile Vechi. LEGEA nr. 481/2004, art.27, lit. J	Asigurarea unui sistem de alarmare a populației din cartierul Viile Vechi. LEGEA nr. 481/2004, art.27, lit. J	20,12,2025	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
13	Spațiul de depozitare cu suprafața mai mare de 36 mp, nu se asigură evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat, cu dispozitive având suprafața liberă însumată de cel puțin 1% din aria spațiilor respective. Normativ p. 118/1999 art.3.5.2	Spațiul de depozitare cu suprafața mai mare de 36 mp, asigurarea instalației pentru evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat, cu dispozitive având suprafața liberă însumată de cel puțin 1% din aria spațiilor respective. Normativ p. 118/1999 art.3.5.2	20,12,2025	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
14	Sensul de deschidere a ușilor este contrar deplasării oamenilor spre exterior la Casa de Cultură a orașului Nădlac. Normativ P118/1999, Art. 2.6.16	Modificarea sensului de deschidere a ușilor spre exterior la Casa de Cultură a orașului Nădlac. Normativ P118/1999, Art. 2.6.16	20,12,2025	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea -Casa de Cultură -Referent Kresan Andrei
15	Nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii, potrivit art. 13 lit.b) din Legea nr.307/2006 Din 239 hidranți utilizabili sunt doar 231.	Realizarea în totalitate a lucrărilor de repunere în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii.	Termen permanent	-Consiliul local ; -Primar Mircea Laurențiu-Onea -Comp. Administrarea Patrimoniului Local

Întocmit
Șef SVSU
Slavko Dușan

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂDLAC

315500 – oraș Nădlac, str.1 Decembrie nr.24, tel 0257/474844,
e-mail:office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro

Nr. 4254 din. 09.07.2025

Către,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI NĂDLAC

RAPORT DE SPECIALITATE

de analiză a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de Serviciul voluntar pentru situații de urgență în semestrul I. al anului 2025

Potrivit prevederilor art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006 și ale art.18 din Regulamentul de planificare, organizare, desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul 160/2007, se înaintează spre dezbateră Consiliului local al orașului Nădlac ***Raportul de analiză a activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale a orașului Nădlac în semestrul I al anului 2025***, pentru luarea măsurilor care se impun.

Apărarea împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale al orașului Nădlac se realizează prin structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, respectiv de către serviciul voluntar, iar activitatea preventivă se realizează de către compartimentul de prevenire și de personalul de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

a) Implementarea noilor prevederi legale în domeniul situațiilor de urgență:

Stadiul îndeplinirii prevederilor HCL nr.12 din 28.01.2025 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac, este următorul:

Nu au fost remediate următoarele deficiențe:

- Nu s-a obținut autorizația de securitate la incendiu la obiectivul Localul de școală Grădinița din str.Ivan Bujna 3-5, potrivit art. 13 lit.b) din Legea nr.307/2006.
- Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform, art.68 OMAI nr.163/2007 coroborat cu. 6.2.2.6., lit.a) din 17/2011 la localul nr.1-Liceu.
- Nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din localitate, care nu sunt utilizabili pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii.

Au fost remediate următoarele deficiențe la normele de apărare împotriva incendiilor:

- Instrucțiunile periodice în domeniul situațiilor de urgență al personalul angajat la Clubul sportiv Victoria se efectuează de către BDF ASSISTANCE COMPANY SRL, conform graficului.

b) Deficiențe care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Una dintre principalele activități ale serviciului voluntar este „verificarea modului de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice și dispozițiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în sectorul de competență așa cum prevede art.33 lit.b) din Legea nr.307/2006.

Unele dintre deficiențe la normele de apărare împotriva incendiilor au fost prezentate la lit.a) din prezentul raport.

Serviciul voluntar prin compartimentul de prevenire a incendiilor, a desfășurat activități de prevenire la gospodăriile populației din localitate în perioada de primăvară. Au fost vizitate și controlate privind modul de respectare a normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor 129 de gospodării aflate în străzile: **George Enescu, Mihai Eminescu, Victoriei, 1 Decembrie, Mihai Viteazu, Jozef Gregor Tajovsky, Nicolaie Bălcescu, Vasile Lucaciu și George Coșbuc.**

O parte din aceste gospodării sunt racordate și la rețeaua de gaz care în ultimi ani a fost extinsa pe raza localității.

În aceste gospodării au fost constatate un număr de 84 de deficiențe, ce reprezintă un procent de 65,11% la nivelul gospodăriilor controlate, acestea fiind următoarele:

- a) Coș de fum necurățat : 9 gospodării;
- b) Instalații electrice se exploatează cu defecțiuni sau improvizații: 68 gospodării
- c) Coșuri defecte: 3 gospodării
- d) Coșuri amplasate necorespunzător față de elemente de construcție combustibile:2 gospodării
- e) Burlane metalice amplasate necorespunzător față de material combustibile:1 gospodărie
- f) Afumători improvizați : 1 gospodării

2. În instituțiile publice

La instituții publice din subordinea consiliului local controlul privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor se va desfășura în semestrul doi al anului 2025.

Activități de prevenire/supraveghere la evenimente desfășurate în semestru I., cu ocazia zilei de 1 iunie, festivalul cârnațului, Școala de dans proba mare.

c) Concluzii privind activitatea de instruire și pregătire a personalului:

- Pregătirea personalului serviciului voluntar s-a desfășurat conform programului de pregătire a personalului SVSU Nădlac.
- Șeful serviciului voluntar a participat la o singură instruire de specialitate specifică, organizată de către Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Arad în luna martie.
- Instrucțiunile periodice în domeniul situațiilor de urgență al personalul angajat se efectuează de către BDF ASSISTANCE COMPANY SRL, conform graficului.

d) Relații cu terții privind apărarea împotriva incendiilor.

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac în luna Februarie a fost invitat în Slovacia localitatea Jelšava. Cu acest serviciu de pompieri SVSU Nădlac are încheiat Protocol de colaborare. Iar în luna Martie, am fost invitați în Ungaria, orașul Totkomloș. Cu acest serviciu de pompieri SVSU Nădlac are încheiat Protocol de colaborare.

e) Asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

- La ambele autospeciale de stins incendii, MAGIRUS și IVECO s-a efectuat schimbul de ulei și de filtre, la motor, doua perechi de mănuși certificate și omologate conform normelor PSI, sa efectuat verificarea a trei bucăți aparat de respirat autonom marca proslav și trei buteli pentru aer comprimat de 300 bari efectuată verificarea iscir.

f) Eficiența activității desfășurate de structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

- Activitatea de informare și de prevenire a incendiilor pentru cetățeni privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității s-a desfășurat cu ocazia sărbătorilor Pascale.

În activitatea de prevenire a incendiilor s-a realizat prin afișarea pe afișier și postarea pe siteul unității a Măsurilor de prevenire a incendiilor în uniățile de cult în perioada premergătoare și pe timpul sărbătorilor Pascale.

Săptămâna protecției civile când s-a desfasurat activitatea, „De informare preventivă, ocazie cu, care s-au împărțit pliante în săli de clasă la școli, în centrul orașului etc.

Activitatea de prevenire privind reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor la efectuarea lucrărilor agricole de vară, prin afișare a pliantelor pe aviziere din oraș inclusiv pe siteul <http://www.nt-tv.ro> și distribuire la deținători de terenuri, și combine de recoltare a cerealelor prin adresa de e-mail fermierul_nădlacan@yahoo.ro (de unde a fost trimisă la toți agricultorii)

În privința cauzelor care au generat situațiile de urgență acestea sunt prezentate în Anexa nr.1. la prezentul raport.

g) Propuneri de măsuri pentru remedierea neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor.

Pentru remedierea neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate și prezentate în prezentul raport propun luarea următoarelor măsuri pentru înlăturarea deficiențelor:

Nr. Crt.	Deficiențe/Nereguli/Activități	Propuneri de măsuri pentru îndepărtarea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor	Termen de realizare	Răspunde
1	NU există autorizația de securitate la incendiu potrivit art. 30 ¹ , (2) din Legea 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	Obținerea autorizației de securitate la incendiu potrivit art. 30 ¹ , (2) din Legea 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	06.09.2025	-Proprietarul obiectivului. Parohia Evanghelică Nădlac
2	Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	Dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2006 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	06.09.2025	-Director Somrak Dușan
3	Golurile de comunicare funcțională dintre ultimul nivel și podul construcției nu sunt protejate prin elemente de închidere rezistente la foc. „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Local nr.1 P118/99,pct. 2.4.39. și 2.2.7.	Montarea unei uși certificate cu rezistență la foc conform P118/99,pct. 2.4.39. și 2.2.7.	06,09,2025	-Director Somrak Dușan
4	Instalația electrică se exploatează cu corpuri de iluminat fără protecție pe holul grădiniței „LICEUL	Montarea de protecție pe corpurile de iluminat conform art. 81, alin. (2) din OMAI 163/2007	06,09,2025	-Director Somrak Dușan

	TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Grădinița PP nr. 2 Ivan Bujna și Grădinița PP nr.2 str. dr. M. Luther conform art. 81, alin. (2) din OMAI 163/2007			
5	Nu se asigură verificarea, întreținerea și mentenanța IDSAI de către personal specializat, la momentul controlului, centrala indicând erori. „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Grădinița PP nr.1 Bujac. Conform art.135 din OMAI 163/2007	Verifierea întreținerea și mentenanța IDSAI de către personal specializat, autorizat conform art.135 din OMAI 163/2007	06,09,2025	-Director Somrak Dușan
6	O parte din rafturile din încăperea arhivei nu sunt confecționate din materiale incombustibile, având clase de reacție la foc minimum A2. (rafturi din lemn). „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Local nr.1 OMAI nr.166 di/2010 art. 43 coroborat cu Art. 50 , lit. A din OMAI 163/2007	Înlocuirea rafturilor, sau efectuarea de tratare cu materiale de ignifugare de către personal autorizat OMAI nr.166 di/2010 art. 43 coroborat cu Art. 50 , lit. A din OMAI 163/2007	06,09,2025	-Director Somrak Dușan
7	Pardoseala combustibilă din fața teracotei cu care se încălzesc preșcolarii nu este protejată cu tablă metalică având diensiunea de 0,7 x 0,5 m. „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Grădinița PN nr. 3, OMAI nr. 166/2010 art. 76, pct. 3, lit. f	Amplasarea unei tavițe de tablă în fața uși de curăție a cenuși din teracotă conform OMAI nr. 166/2010 art. 76, pct. 3, lit. f	06,09,2025	- Director Somrak Dușan
8	Nu se asigură dotarea serviciului de urgență voluntar cu echipamente de protecție specifice și alte mijloace necesare susținerii operațiunilor de intervenție, conform referatului de necesitate nr. 144/ 12,03,2025 LEGEA 307/2006, art. 14 lit . K)	Achiziționarea de echipamente de protecție și intervenție certificate și omologate LEGEA 307/2006, art. 14 lit . K)	20,12,2025	-Consiliul local ; -Primar Mircea Laurențiu-Onea
9	Nu se asigură separarea	Asigurasrea spațiului care	20,12,2025	- Consiliul local ; - Primar

	spațiului de arhivă față de celelalte spații din Primărie prin pereții rezistenți la foc și ușă rezistentă la foc, nu se asigură menținerea unui spațiu liber minim. 0,5 m în jurul detectoarelor de fum OMAI 163/2007, art. 50 lit.b) și art.136	separarea spațiului de arhivă față de celelalte spații din Primărie prin pereții rezistenți la foc și ușă rezistentă la foc, nu se asigură menținerea unui spațiu liber minim. 0,5 m în jurul detectoarelor de fum OMAI 163/2007, art. 50 lit.b) și		Mircea Laurențiu-Onea
10	Nu s-a efectuat tratarea și protejarea materialelor combustibile din compunerea construcției (etajarea camerei de arhivă) conform reglementărilor tehnice specifice Art. 90, alin.(1), OMAI 163/2007	Tratarea și protejarea materialelor combustibile din compunerea construcției (etajarea camerei de arhivă) conform reglementărilor tehnice specifice Art. 90, alin.(1), OMAI 163/2007	20,12,2025	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
11	Rafturile din încăperea arhivei nu sunt confecționate din materiale incombustibile.) Art. 43 din OMAI nr.166/2010	Înlocuirea rafturilor din încăperea arhivei confecționate din materiale incombustibile.) Art. 43 din OMAI nr.166/2010	20,12,2025	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
12	Nu se asigură alarmarea populației din cartierul Viile Vechi. LEGEA nr. 481/2004, art.27, lit. J	Asigurarea unui sistem de alarmare a populației din cartierul Viile Vechi. LEGEA nr. 481/2004, art.27, lit. J	20,12,2025	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
13	Spațiul de depozitare cu suprafața mai mare de 36 mp, nu se asigură evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat, cu dispozitive având suprafața liberă însumată de cel puțin 1% din aria spațiilor respective. Normativ p. 118/1999 art.3.5.2	Spațiul de depozitare cu suprafața mai mare de 36 mp, asigurarea instalației pentru evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat, cu dispozitive având suprafața liberă însumată de cel puțin 1% din aria spațiilor respective. Normativ p. 118/1999 art.3.5.2	20,12,2025	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
14	Sensul de deschidere a ușilor este contrar deplasării oamenilor spre exterior la Casa de Cultură a orașului Nădlac. Normativ P118/1999, Art. 2.6.16	Modificarea sensului de deschidere a ușilor spre exterior la Casa de Cultură a orașului Nădlac. Normativ P118/1999, Art. 2.6.16	20,12,2025	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea -Casa de Cultură -Referent Kresan Andrei
15	Nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din	Realizarea în totalitate a lucrărilor de repunere în funcțiune a hidranților	Termen permanent	-Consiliul local ; -Primar Mircea Laurențiu-Onea -Comp. Administrarea

	localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii, potrivit art. 13 lit.b) din Legea nr.307/2006 Din 239 hidranți utilizabili sunt doar 231.	stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii.		Patrimoniului Local
--	--	--	--	---------------------

Prezentul raport s-a întocmit pentru prezentarea activității de prevenire a incendiilor, a constatărilor rezultate în timpul acestor activități desfășurate de serviciului voluntar în semestrul I. anul 2024, potrivit prevederilor Legii nr.307/2006 și ale Ordinului 160/2007.

Raportul se înaintează Consiliului local Nădlac pentru analiză, dezbateri și pentru stabilirea măsurilor de remediere a deficiențelor în urma propunerilor făcute în raport.

Data: 09.07.2025

Întocmit
Șef SVSU
Slavko Dușan

JUDEȚUL ARAD
PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂDLAC
cod 315500 Nădlac, str.1 Decembrie nr.24, jud.Arad, tel.0257-474844,
E-mail: office@primaria-nadlac.ro

Nr. 4255 din. 09.07.2025

Către,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI NĂDLAC

RAPORT DE SPECIALITATE DE EVALUARE
a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac pe
semestrul I. al anului 2025

În conformitate cu prevederile art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006, cu modificările și completările ulterioare se înaintează Consiliului local al orașului Nădlac prezentul Raport de evaluare și analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale a orașului Nădlac spre dezbateră și pentru luarea măsurilor de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor, care se impun, potrivit art.14 lit.e) și lit.f) din Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordin 163/2007.

Apărarea împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale a orașului Nădlac se realizează prin structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor existente, acestea fiind serviciul voluntar care are în structură personal angajat în număr de 5 și personal voluntar în număr de 21, la data prezentului raport.

1.1.Activitatea de apărare împotriva incendiilor

a) Implementarea noilor prevederi legale

Stadiul îndeplinirii prevederilor HCL nr. 12 din. 28.01.2025 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac,este următorul:

Nu au fost remediate deficiențele:

- Nu s-a obținut autorizația de securitate la incendiu la obiectivul Localul de școală Grădinița din str.Ivan Bujna 3-5, potrivit art. 13 lit.b) din Legea nr.307/2006.
- Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform, art.68 OMAI nr.163/2007 coroborat cu. 6.2.2.6., lit.a) din 17/2011 la localul nr.1-Liceu.
- Nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din localitate, care nu sunt utilizabili pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii.

Au fost remediate următoarele deficiențe la normele de apărare împotriva incendiilor:

- Instrucțiunile periodice în domeniul situațiilor de urgență al personalul angajat la Clubul sportiv Victoria se efectuează de către BDF ASSISTANCE COMPANY SRL, conform graficului.
- Instituții publice

- În luna Martie în data de 18.03. - 19.03.2025, Inspectori Isu Arad, au efectuat controlul privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă la Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky, unde au fost constatate următoarele nereguli:

- Golurile de comunicare funcțională dintre ultimul nivel și podul construcției nu sunt protejate prin elemente de închidere rezistente la foc. „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Local nr.1 Neregula nu a fost soluționată.
- Instalația electrică se exploatează cu corpuri de iluminat fără protecție pe holul grădiniței „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Grădinița PP nr. 2 Ivan Bujna și Grădinița PP nr.2 str. dr. M. Luther Neregula nu a fost soluționată.
Neregula nu a fost soluționată.
- Nu se asigură verificarea, întreținerea și mentenanța IDSAI de către personal specializat, la momentul controlului, centrala indicând erori. „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Grădinița PP nr.1 Bujac. Neregula nu a fost soluționată.
- O parte din rafturile din încăperea arhivei nu sunt confecționate din materiale incombustibile, având clase de reacție la foc minimum A2. (rafturi din lemn). „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Local nr.1 Neregula nu a fost soluționată.
- Pardoseala combustibilă din fața teracotei cu care se încălzesc preșcolarii nu este protejată cu tablă metalică având dimensiunea de 0,7 x 0,5 m. „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Grădinița PN nr. 3 Neregula nu a fost soluționată.

Pentru aceste nereguli inspectorii au acordat avertismente.

La Primăria orașului Nădlac :

Inspectori Isu Arad cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor, executat la Primăria orașului Nădlac au constatat următoarele nereguli:

- Mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor (instalațiile de detectare ,semnalizare și alertare în caz de incendiu) centrala de detectare prezenta erori la Arhiva primăriei orașului Nădlac. Neregula a fost remediată.
- Nu se asigură dotarea serviciului de urgență voluntar cu echipamente de protecție specifice și alte mijloace necesare susținerii operațiunilor de intervenție, conform referatului de necesitate nr. 144/ 12.03.2025, O parte din mijloacele necesare au fost achiziționate.
- Nu se asigură separarea spațiului de arhivă față de celelalte spații din Primărie prin pereții rezistenți la foc și ușă rezistentă la foc, nu se asigură menținerea unui spațiu liber minim. 0,5 m în jurul detectoarelor de fum. Neregula nu a fost soluționată.
- Nu se asigură menținerea în stare de funcționare la capacitate a sistemelor de alimentare cu apă în caz de incendiu (hidranți exteriori). Neregula nu a fost soluționată.
- Nu s-a efectuat tratarea și protejarea materialelor combustibile din compunerea construcției (etajarea camerei de arhivă) conform reglementărilor tehnice specifice.Neregula nu a fost soluționată.
- Rafturile din încăperea arhivei nu sunt confecționate din materiale incombustibile.). Neregula nu a fost soluționată.
- Spațiul de depozitare cu suprafața mai mare de 36 mp, nu se asigură evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat, cu dispozitive având suprafața liberă însumată de cel puțin 1% din aria spațiilor respective. Neregula nu a fost soluționată.
- Nu se asigură alarmarea populației din cartierul Viile Vechi. Oferta de preț NR.272/27.02.2025 Neregula nu a fost soluționată.
- Sensul de deschidere a ușilor este contrar deplasării oamenilor spre exterior la Casa de Cultură a orașului Nădlac. Neregula nu a fost soluționată.

Pentru toate neregulile constatate inspectorii au acordat avertismente și termenul de remediere a fost 28.04.2025.

Nereguli nesoluționate care au fost constatate cu prilejul controalelor anterioare:

- Grădinița PP nr.2 de pe str. Ivan Buina, Nr. 3-5 funcționează fără obținerea autorizației de securitate la incendiu (obligația a parohiei Evanghelice- Lutherană Nădlac, în calitate de proprietar și beneficiar al investiției). „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Grădinița PP nr. 2, Neregula nu a fost soluționată.
- Căile de evacuare nu sunt marcate cu iluminat de securitate pentru evacuare, astfel încât acestea să fie vizibile atât ziua cât și noaptea de către persoanele care le utilizează (există marcaj doar cu autocolante) „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Grădinița PP nr.1 și 2, Neregula nu a fost soluționată.

Nu se asigură echiparea construcției cu instalație de protecție la trăsnet „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Local nr.1 Neregula nu a fost soluționată.

b) Concluzii privind activitatea de instruire și pregătire a personalului:

- Pregătirea personalului serviciului voluntar s-a desfășurat conform programului de pregătire a personalului SVSU Nădlac..
- Șeful serviciului voluntar a participat la o sigură instruire de specialitate specifică, organizată de către Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Arad în luna martie.
- Instructajul periodic în domeniul situațiilor de urgență al personalul angajat a Primăriei orașului Nădlac s-a desfășurat conform prevederilor legale.
- În această perioadă SVSU a desfășurat 3 exerciții de alarmare, evacuare și stingere în caz de incendiu.

c) Relații cu terții privind apărarea împotriva incendiilor

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac în luna Februarie a fost invitat în Slovacia localitatea Jelšava. Cu acest serviciu de pompieri SVSU Nădlac are încheiat Protocol de colaborare.

Iar în luna Martie, am fost invitați în Ungaria, orașul Totkomloș. Cu acest serviciu de pompieri SVSU Nădlac are încheiat Protocol de colaborare.

d) Asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor

- La ambele autospeciale de stins incendii, MAGIRUS și IVECO s-a efectuat schimbul de ulei și filtre, la motor, doua perechi de mănuși certificate și omologate conform normelor PSI, sa efectuat verificarea a trei bucăți aparat de respirat autonom marca proslav și trei buteli pentru aer comprimat de 300 bari efectuată verificarea iscir,

e) Eficiența activității desfășurate de structura cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor

- Activitatea de informare și de prevenire a incendiilor pentru cetățeni privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității s-a desfășurat cu ocazia sărbătorilor Pascale.

În activitatea de prevenire a incendiilor s-a realizat prin afișarea pe afișier și postarea pe siteul unității a Măsurilor de prevenire a incendiilor în unițiile de cult în perioada premergătoare și pe timpul sărbătorilor Pascale

2. Elaborarea, aprobarea și difuzarea documentelor și evidențelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor.

- În semestrul I al anului 2025, au fost întocmite: Rapoarte de intervenție pentru situații de urgență, Note de control și s-au completat Carnete de control la gospodării.

3. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă.

La locurile de muncă a Primăriei orașului Nădlac, a Serviciului Public Comunitar de Evidență Informatizată a Populației, Casa de Cultură la Biblioteca orașului Nădlac, Centrul de zi Nădlac din subordinea consiliului local, există întocmite documente de „Organizare a apărării împotriva incendiilor”, iar instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență se efectueaza de catre BDF ASSISTANCE COMPANY SRL, conform graficului.

4. Planificarea și executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoașterii și înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor.

- În primul semestru al anului 2025 nu a fost realizat nici un control propriu în instituțiile din subordinea Consiliului local. Acesta se va efectua în semestrul doi al anului conform graficului.

5. Îndeplinirea criteriilor și a cerințelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, prevăzute de actele normative în vigoare.

- Pregătirea personalului serviciului voluntar se face conform programului de pregătire

- Șeful serviciului voluntar a participat la o sigură instruire de specialitate specifică, organizată de către Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Arad în data 18.03.2025 la sediul Primăriei Pîlu

- Instrucțiul periodic în domeniul situațiilor de urgență al personalul angajat la Primăria orașului Nădlac s-a desfășurat conform prevederilor legale,

6. Realizarea unui sistem operativ de observare și anunțare a incendiului, precum și de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment.

La nivelul orașului anunțarea incendiilor se face telefonic direct la numărul de telefon de serviciu al SVSU și la telefonul de serviciu al șefului serviciului. Cel mai utilizat mod de alarmare a serviciului voluntar în cazul situațiilor de urgență se realizează prin Dispeceratul sistemului integrat de alarmare județean, la numărul unic de urgență 112, care la sesizarea situației de urgență alarmează SVSU Nădlac.

7. Analiza incendiilor produse în semestrul I. a anului 2025, desprinderea concluziilor și stabilirea împrejurărilor și a factorilor determinanți, precum și unor măsuri conforme cu realitatea.

Serviciului voluntar a intervenit în perioada semestrului I la 15 situații de urgență. Situația intervențiilor este prezentată în anexa 1 la prezentul raport. În comparație cu numărul intervențiilor din semestrul I. al anului 2024, serviciul voluntar a participat, cu 4 intervenții mai puțin.

Cauzele care au determinat producerea incendiilor au fost următoarele: fumatul în loc nepermis, scînteii electrice, efect termic supraîncălzire.

8.1. Desfășurarea activității de informare privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de apărare a incendiilor.

Activitatea de informare a persoanelor fizice și juridice s-a desfășurat prin afișarea documentelor informative de prevenire a incendiilor prin documente preventive care au fost postate pe facebook pagina Pompierii Orașului Nădlac, siteul Primăriei. și prin afișarea pe aviziere din localitate.

8.2. Soluționarea petițiilor

În primul semestru al anului 2025, nu a fost depusă la Primăria orașului Nădlac nici o plângere privind problematica apărării împotriva incendiilor.

8. Analiza periodică a capacității de apărare împotriva incendiilor.

Capacitatea de intervenție în situații de urgență a formației de intervenție al serviciului voluntar este asigurată prin dotarea serviciului cu mijloace de intervenție, accesorii, echipamente de protecție și prin încadrarea cu personal al structurilor de intervenție și prin prevenirea de specialitate a acestuia.

De menționat este faptul că în luna aprilie, 2024 de la demisia dlui, Mînzat Roxin nu s-a realizat încadrarea pe postul rămas vacant, momentan pe acest post vacant șeful serviciului efectuează ture pentru a nu se genera ore suplimentare de către cei patru conducători de autospecială de stingere a incendiilor din cadrul SVSU Nădlac. La această dată concursul pentru ocuparea postului vacant de conducător autospecială nu a fost publicat, și nici nu se pot face angajări din cauza ordonanței Nr. 156/2024

Pregătirea personalului angajat cât și celui voluntar este de asemenea foarte importantă, pentru cunoașterea problematicei tehnico organizatorice atât celei teoretice cât și a celei practice, precum și pentru cunoașterea accesoriilor din dotare, deoarece tipologia situațiilor de urgență în ultimii ani este tot mai diversificată, pompierii se confruntă cu varietate a cauzelor producerii incendiilor, cu multitudinea mijloacelor care pot iniția incendiile la nivelul localității.

În același context pentru realizarea și organizarea apărării împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale, fiecare conducător de unitate are obligația să stabilească prin documente scrise

organizarea apărării împotriva incendiilor în unitatea sa, realizarea dotării, utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor, pentru a realiza capacitatea de apărare împotriva incendiilor, potrivit art.19 din Legea nr.307/2006. Serviciul voluntar prin personalul său de specialitate acordă celor interesați informații de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor.

f) Propuneri de măsuri pentru remedierea neregulilor / deficiențelor pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor

Având în vedere aspectele prezentate în acest raport, pentru menținerea capacității de apărare împotriva incendiilor se impune întreținerea mijloacelor de intervenție, a acesoriilor și a tururilor materialelor din dotarea SVSU.

În privința prevenirii apariției incendiilor și asigurării capacității de apărare împotriva incendiilor în unitățile care își desfășoară activitatea pe teritoriul administrativ al localității este necesar ca, conducătorii acestora să respecte obligațiile stabilite prin actele normative în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vigoare și să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor aduse la cunoștință prin mijloace de informare.

În realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor se impune refacerea rețelei de hidranți stradali al localității, deoarece o parte din cei 239 de hidranți exteriori pot fi utilizați 231 pentru alimentarea cu apă a autospecialelor de stingere a incendiilor. Pentru îmbunătățirea rețelei de hidranți al localității este necesară înlocuirea hidranților defecti cu hidranți supraterrani.

Prezentul raport a fost întocmit pentru analiza capacității de apărare împotriva incendiilor și pentru alte situații de urgență la nivelul orașului Nădlac în perioada semestrului I. 2025, iar potrivit dispozițiilor actelor normative, acesta se înaintează consiliului local spre dezbateri în vederea stabilirii măsurilor de remediere a deficiențelor și de realizare a capacității de apărare împotriva incendiilor, pentru ca serviciul voluntar să aibă capacitatea organizatorică, tehnică și încadrarea cu personal necesară intervenției în situații de urgență.

Măsuri pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității

Nr. Crt.	Deficiențe/Nereguli/Activități	Propuneri de măsuri pentru îndepărtarea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor	Termen de realizare	Răspunde
1	NU există autorizația de securitate la incendiu potrivit art. 30 ¹ , (2) din Legea 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	Obținerea autorizației de securitate la incendiu potrivit art. 30 ¹ , (2) din Legea 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	06.09.2025	-Proprietarul obiectivului. Parohia Evanghelică Nădlac
2	Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a	Dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor	06.09.2025	-Director Somrak Dușan

	descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2006 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.		
3	Golurile de comunicare funcțională dintre ultimul nivel și podul construcției nu sunt protejate prin elemente de închidere rezistente la foc. „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Local nr.1 P118/99,pct. 2.4.39. și 2.2.7.	Montarea unei uși certificate cu rezistență la foc conform P118/99,pct. 2.4.39. și 2.2.7.	06,09,2025	-Director Somrak Dușan
4	Instalația electrică se exploatează cu corpuri de iluminat fără protecție pe holul grădiniței „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Grădinița PP nr. 2 Ivan Bujna și Grădinița PP nr.2 str. dr. M. Luther conform art. 81, alin. (2) din OMAI 163/2007	Montarea de protecție pe corpurile de iluminat conform art. 81, alin. (2) din OMAI 163/2007	06,09,2025	-Director Somrak Dușan
5	Nu se asigură verificarea, întreținerea și mentenanța IDSAI de către personal specializat, la momentul controlului, centrala indicând erori. „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Grădinița PP nr.1 Bujac. Conform art.135 din OMAI 163/2007	Verifiarea întreținerea și mentenanța IDSAI de către personal specializat, autorizat conform art.135 din OMAI 163/2007	06,09,2025	-Director Somrak Dușan
6	O parte din rafturile din încăperea arhivei nu sunt confecționate din materiale incombustibile, având clase de reacție la foc minimum A2. (rafturi din lemn). „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Local nr.1 OMAI nr.166 di/2010 art. 43 coroborat cu Art. 50 , lit. A din OMAI 163/2007	Înlocuirea rafturilor, sau efectuarea de tratare cu materiale de ignifugare de către personal autorizat OMAI nr.166 di/2010 art. 43 coroborat cu Art. 50 , lit. A din OMAI 163/2007	06,09,2025	-Director Somrak Dușan
7	Pardoseala combustibilă din fața teracotei cu care se	Amplasarea unei tavițe de tablă în fața uși de curăție a	06,09,2025	- Director Somrak Dușan

	încălzesc preșcolarii nu este protejată cu tablă metalică având diensiunea de 0,7 x 0,5 m. „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Grădinița PN nr. 3, OMAI nr. 166/2010 art. 76, pct. 3, lit. f	cenuși din teracotă conform OMAI nr. 166/2010 art. 76, pct. 3, lit. f		
8	Nu se asigură dotarea serviciului de urgență voluntar cu echipamente de protecție specifice și alte mijloace necesare susținerii operațiunilor de intervenție, conform referatului de necesitate nr. 144/ 12,03,2025 LEGEA 307/2006, art. 14 lit . K)	Achiziționarea de echipamente de protecție și intervenție certificate și omologate LEGEA 307/2006, art. 14 lit . K)	20,12,2025	-Consiliul local ; -Primar Mircea Laurențiu-Onea
9	Nu se asigură separarea spațiului de arhivă față de celelalte spații din Primărie prin pereții rezistenți la foc și ușă rezistentă la foc, nu se asigură menținerea unui spațiu liber minim. 0,5 m în jurul detectoarelor de fum OMAI 163/2007, art. 50 lit.b) și art.136	Asigurasrea spațiului care separarea spațiului de arhivă față de celelalte spații din Primărie prin pereții rezistenți la foc și ușă rezistentă la foc, nu se asigură menținerea unui spațiu liber minim. 0,5 m în jurul detectoarelor de fum OMAI 163/2007, art. 50 lit.b) și	20,12,2025	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
10	Nu s-a efectuat tratarea și protejarea materialelor combustibile din compunerea construcției (etajarea camerei de arhivă) conform reglementărilor tehnice specifice Art. 90, alin.(1), OMAI 163/2007	Tratarea și protejarea materialelor combustibile din compunerea construcției (etajarea camerei de arhivă) conform reglementărilor tehnice specifice Art. 90, alin.(1), OMAI 163/2007	20,12,2025	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
11	Rafturile din încăperea arhivei nu sunt confecționate din materiale incombustibile.) Art. 43 din OMAI nr.166/2010	Înlocuirea rafturilor din încăperea arhivei confecționate din materiale incombustibile.) Art. 43 din OMAI nr.166/2010	20,12,2025	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
12	Nu se asigură alarmarea populației din cartierul Viile Vechi. LEGEA nr. 481/2004, art.27, lit. J	Asigurarea unui sistem de alarmare a populației din cartierul Viile Vechi. LEGEA nr. 481/2004, art.27, lit. J	20,12,2025	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea

13	Spațiul de depozitare cu suprafața mai mare de 36 mp, nu se asigură evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat, cu dispozitive având suprafața liberă însumată de cel puțin 1% din aria spațiilor respective. Normativ p. 118/1999 art.3.5.2	Spațiul de depozitare cu suprafața mai mare de 36 mp, asigurarea instalației pentru evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat, cu dispozitive având suprafața liberă însumată de cel puțin 1% din aria spațiilor respective. Normativ p. 118/1999 art.3.5.2	20,12,2025	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
14	Sensul de deschidere a ușilor este contrar deplasării oamenilor spre exterior la Casa de Cultură a orașului Nădlac. Normativ P118/1999, Art. 2.6.16	Modificarea sensului de deschidere a ușilor spre exterior la Casa de Cultură a orașului Nădlac. Normativ P118/1999, Art. 2.6.16	20,12,2025	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea -Casa de Cultură -Referent Kresan Andrei
15	Nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii, potrivit art. 13 lit.b) din Legea nr.307/2006 Din 239 hidranți utilizabili sunt doar 231.	Realizarea în totalitate a lucrărilor de repunere în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii.	Termen permanent	-Consiliul local ; -Primar Mircea Laurențiu-Onea -Comp. Administrarea Patrimoniului Local

Data: 09.07.2025

Întocmit
Șef SVSU
Slavko Dușan

ROMÂNIA

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂDLAC

Orașul Nădlac – 315500, str. 1 Decembrie nr. 24, Tel. 0257/474844, Județul Arad
e-mail : office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro

Nr. 4262 din 10.07.2025

REFERAT DE APROBARE

MIRCEA LAURENȚIU-Onea, primarul unității administrativ- teritoriale Nădlac,

Având în vedere:

- raport de specialitate al SVSU Nădlac de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac pe semestrul I al anului 2025, nr.4255/09.07.2025
- Raport de analiză al SVSU Nădlac a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de Serviciul voluntar pentru situații de urgență în semestrul I al anului 2025, nr.4254/09.07.2025
- prevederile art.13, lit.i), art.14 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, actualizată
- prevederile art.18 din Regulament de planificare, organizare, desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul nr.160/2007
- prevederile Ordinului nr.163/2007 privind aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor
- prevederile Ordinului nr.51/2024 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.
- prevederile art.129(2), lit.d, (7), lit.h din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată

PROPUN:



stabilirea măsurilor de remediere a deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și pentru alte situații de urgență la nivelul U.A.T Nădlac, în urma raportului întocmit de șeful Serviciului voluntar pentru situații de urgență Nădlac, măsuri propuse în proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor și altor situații de urgență constatate în perioada semestrului I al anului 2025.

Primar oraș Nădlac
Mircea Laurențiu-Onea

Situația intervențiilor SVSU în anul 2025 sem.I

Anexa nr.1


Situații de urgență	Numărul
Incendii în gospodării	0
Incendii	5
Incendii vegetație uscată	5
salvare animale	2
accident rutier	2
fenomene meteo /vânt	1
Tatal interveții	15

[illegible]


Intocmit
Slauko Dušan

Situatia deficientelor in gospodariile populatiei semestrul I 2009

Probleme	Procentaj
Improvizatii electrice	56.6
Cos defect	16
Cos amplasat	16



fic 2



ie