



1

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD

ORAȘ NĂDLAC

Orașul Nădlac –315500, str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474844
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

Nr.6/19.01.2026

Proiect
Avizat secretar general UAT

HOTĂRÂREA nr.

Din.....2026

privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul orașului Nădlac

Consiliul Local al orașului Nădlac, întrunit în ședința ordinară din data de.....2026,

Având în vedere:

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat sub nr.258/19.01.2026
- raport de specialitate al SVSU Nădlac de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac pe semestrul II al anului 2025, nr.236/16.01.2026
- raport de analiză al SVSU Nădlac a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de Serviciul voluntar pentru situații de urgență în semestrul II al anului 2025, nr.235/16.01.2026
- prevederile art.13, lit.i), art.14 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, actualizată
- prevederile art.18 din Regulament de planificare, organizare, desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul nr.160/2007
- prevederile Ordinului nr.163/2007 privind aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor
- prevederile Ordinului nr.51/2024 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență
- prevederile art.129(2), lit.d, (7), lit.h din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată
- avizul _____ al comisiei pentru activități economico-financiare, agricultură, juridică și de disciplină
- avizul _____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, administrație publică locală
- avizul _____ al comisiei pentru activități social- culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport

În temeiul art.139(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă măsurile pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul unității administrativ teritoriale Nădlac, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se comunică către:

- Parohia Evanghelică Lutherană Nădlac
- Liceul Teoretic J.G.Tajovsky Nădlac
- Compartiment administrarea patrimoniului local
- Casa de Cultură
- Instituția Prefectului Județului Arad, Serviciul Juridic

Inițiator
Primar UAT Nădlac

ROMÂNIA

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂDLAC

Orașul Nădlac –315500, str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474844, Județul Arad
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

Nr. 258 din. 19.01.2026

REFERAT DE APROBARE

MIRCEA LAURENȚIU-Onea, primarul unității administrativ- teritoriale
Nădlac,

Având în vedere:

- raport de specialitate al SVSU Nădlac de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac pe semestrul II al anului 2025, nr.236/16.01.2026

-Raport de analiză al SVSU Nădlac a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de Serviciul voluntar pentru situații de urgență în semestrul II al anului 2025, nr.235/16.01.2026

- prevederile art.13, lit.i), art.14 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, actualizată

- prevederile art.18 din Regulament de planificare, organizare, desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul nr.160/2007

- prevederile Ordinului nr.163/2007 privind aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor

- prevederile Ordinului nr.51/2024 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.

- prevederile art.129(2), lit.d, (7), lit.h din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată

PROPUN:

Stabilirea măsurilor de remediere a deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și pentru alte situații de urgență la nivelul U.A.T Nădlac, în urma raportului întocmit de șeful Serviciului voluntar pentru situații de urgență Nădlac, măsuri propuse în proiectului de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor și altor situații de urgență constatate în perioada semestrului II al anului 2025.

Primar oraș Nădlac
Mircea Laurențiu-Onea

**Măsuri pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare
împotriva incendiilor la nivelul localității**

Nr. Crt.	Deficiențe/Nereguli/Activități	Propuneri de măsuri pentru îndepărtarea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor	Termen de realizare	Răspunde
1	NU există autorizația de securitate la incendiu potrivit art. 30 ¹ , (2) din Legea 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	Obținerea autorizației de securitate la incendiu potrivit art. 30 ¹ , (2) din Legea 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	30.06.2026	-Proprietarul obiectivului. Parohia Evanghelică Nădlac
2	Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	Dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2006 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	30.06.2026	-Director Somrak Dușan
3	Golurile de comunicare funcțională dintre ultimul nivel și podul construcției nu sunt protejate prin elemente de închidere rezistente la foc. „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Local nr.1 P118/99,pct. 2.4.39. și 2.2.7.	Montarea unei uși certificate cu rezistență la foc conform P118/99,pct. 2.4.39. și 2.2.7.	30.06.2026	-Director Somrak Dușan
4	Nu este actualizată organizarea apărării împotriva incendiilor potrivit art. 32 din Ordin 163/2007, la unele localuri de școală	Actualizarea organizării apărării împotriva incendiilor potrivit art. 32 din Ordin 163/2007, la unele localuri de școală	30.06.2026	-Responsabil PSI Vârșandan Dorin
5	Exercițiile de alarmare și de evacuare în situații de urgență nu au fost efectuate la toate localurile de școală potrivit OMAI 163/2007 art.18 lit.m, art.144	Efectuarea exercițiilor de alarmare și de evacuare în situații de urgență în sem II la fiecare local de școală potrivit OMAI 163/2007 art.18 lit.m, art.144	30.06.2026	-Responsabil PSI Vârșandan Dorin
6	Nu s-a efectuat controlul propriu privind respectarea normelor , măsurilor și	Efectuarea controlului propriu privind respectarea normelor , măsurilor și	30.06.2026	-Responsabil PSI Vârșandan Dorin


	dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor conform OMAI 163/2007 art. 29, art. 33, la localurile de școală și grădiniță	dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor conform OMAI 163/2007 art. 29, art. 33, la localurile de școală și grădiniță		
7	Nu se asigură separarea spațiului de arhivă față de celelalte spații din Primărie prin pereții rezistenți la foc și ușă rezistentă la foc, nu se asigură menținerea unui spațiu liber minim. 0,5 m în jurul detectoarelor de fum OMAI 163/2007, art. 50 lit.b) și art.136	Asigurarea spațiului care separarea spațiului de arhivă față de celelalte spații din Primărie prin pereții rezistenți la foc și ușă rezistentă la foc, nu se asigură menținerea unui spațiu liber minim. 0,5 m în jurul detectoarelor de fum OMAI 163/2007, art. 50 lit.b) și	30.06.2026	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
8	Nu s-a efectuat tratarea și protejarea materialelor combustibile din compunerea construcției (etajarea camerei de arhivă) conform reglementărilor tehnice specifice Art. 90, alin.(1), OMAI 163/2007	Tratarea și protejarea materialelor combustibile din compunerea construcției (etajarea camerei de arhivă) conform reglementărilor tehnice specifice Art. 90, alin.(1), OMAI 163/2007	30.06.2026	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
9	Rafturile din încăperea arhivei nu sunt confecționate din materiale incombustibile.) Art. 43 din OMAI nr.166/2010	Înlocuirea rafturilor din încăperea arhivei confecționate din materiale incombustibile.) Art. 43 din OMAI nr.166/2010	30.06.2026	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
10	Nu se asigură alarmarea populației din cartierul Viile Vechi. LEGEA nr. 481/2004, art.27, lit. J	Asigurarea unui sistem de alarmare a populației din cartierul Viile Vechi. LEGEA nr. 481/2004, art.27, lit. J	30.06.2026	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
11	Spațiul de depozitare cu suprafața mai mare de 36 mp, nu se asigură evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat, cu dispozitive având suprafața liberă însumată de cel puțin 1% din aria spațiilor respective. Normativ p. 118/1999 art.3.5.2	Spațiul de depozitare cu suprafața mai mare de 36 mp, asigurarea instalației pentru evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat, cu dispozitive având suprafața liberă însumată de cel puțin 1% din aria spațiilor respective. Normativ p. 118/1999 art.3.5.2	30.06.2026	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
12	Sensul de deschidere a ușilor este contrar deplasării oamenilor spre exterior la Casa de Cultură a orașului Nădlac. Normativ P118/1999, Art. 2.6.16	Modificarea sensului de deschidere a ușilor spre exterior la Casa de Cultură a orașului Nădlac. Normativ P118/1999, Art. 2.6.16	30.06.2026	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea -Casa de Cultură -Referent Kresan Andrei
13	Nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea	Realizarea în totalitate a lucrărilor de repunere în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru	Termen permanent	-Consiliul local ; -Primar Mircea Laurențiu-Onea -Comp. Administrarea Patrimoniului Local

	autospeciilelor de stins incendii, potrivit art. 13 lit.b) din Legea nr.307/2006 Din 239 hidranți utilizabili sunt doar 231.	alimentarea autospeciilelor de stins incendii.		
--	---	--	--	--


Întocmit
Șef SVSU
Slavko Dușan

Situatia deficientelor in gospodariile populatiei semestrul I 2009

Probleme	Procentaj
Improvizatii electrice	56.6
Cos defect	16
Cos amplasat	16



fic 2



Nr. 235 din. 16.01.2026

Către,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI NĂDLAC

RAPORT DE SPECIALITATE

de analiză a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de Serviciul voluntar pentru situații de urgență în semestrul II. al anului 2025

Potrivit prevederilor art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006 și ale art.18 din Regulamentul de planificare, organizare, desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul 160/2007, se înaintează spre dezbateră și analiză Consiliului local al orașului Nădlac **Raportul de analiză a activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale a orașului Nădlac în semestrul II al anului 2025**, pentru luarea măsurilor care se impun.

Apărarea împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale al orașului Nădlac se realizează prin structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, respectiv de către serviciul voluntar, iar activitatea preventivă se realizează de către compartimentul de prevenire pri personalul de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

a) Implementarea noilor prevederi legale în domeniul situațiilor de urgență:

Stadiul îndeplinirii prevederilor HCL nr. 117 din 29.07.2025 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac,este următorul:

Nu au fost remediate următoarele deficiente:

- Nu s-a obținut autorizația de securitate la incendiu la Grădinița din str.Ivan Bujna 3-5 potrivit art. 30¹, (2) din Legea nr.307/2006
- Nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din localitate și nu pot fi utilizați pentru alimentarea cu apă a autospecialelor de stins incendii.
- Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.

b) Deficiențe care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Una dintre principalele activități ale serviciului voluntar este „verificarea modului de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice și dispozițiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în sectorul de competență așa cum prevede art.33 lit.b) din Legea nr.307/2006.

Unele dintre deficiențe la normele de apărare împotriva incendiilor au fost prezentate la lit. a din prezentul raport.

Serviciul voluntar prin compartimentul de prevenire a incendiilor a desfășurat activități de prevenire la gospodăriile populației din localitate în perioada de toamnă. Au fost vizitate și controlate privind modul de respectare a normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor 128 de gospodării aflate în străzile: **Nicolae Bălcescu, George Coșbuc, Moldova**

Porta, Ion Slavici, Mihai Viteazu, Gheorghe Doja, Primăveri, Dr Martin Luther, Ludovit Bor, Mihai Eminescu.

O parte din aceste gospodării sunt racordate și la rețeaua de gaz, care în ultimi ani a fost extinsă pe raza localității.

În aceste gospodării au fost constatate un număr de 49 de deficiențe, ce reprezintă un procent de 38 % la nivelul gospodăriilor controlate, acestea fiind următoarele:

- a) Coș de fum necurățat : 4 gospodării;
- b) Instalații electrice se exploatează cu defecțiuni sau improvizații: 42 gospodării.
- c) Coșuri amplasate necorespunzător față de elemente de construcție combustibile: 1 gospodărie
- d) Butelie amplasată față de aragaz la distanța necorespunzătoare; 1 gospodărie

2. În instituțiile publice

- În semestrul II. al anului 2025 a fost realizat control propriu în instituțiile din subordinea Consiliului local.

- Primăria oraș Nădlac -Notă de control nr. 7956 din 10.12.2025

- Casa de cultură- Notă de control nr. 7958 din 10.12.2025

- Centru de zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac –Nota de control nr.7962 din 10.12.2025

- Biblioteca oraș Nădlac- Notă de control nr. 7959 din 10.12.2025

- Primăria II clădire contabilitate -Notă de control nr. 7957 din. 10.12.2025

- Club sportiv victoria Nădlac „sala de sport” -Notă de control nr. 7961 din 10.12.2025

c) Concluzii privind activitatea de instruire și pregătire a personalului:

- Pregătirea personalului serviciului voluntar s-a desfășurat conform programului de pregătire a personalului SVSU Nădlac.

- În luna Octombrie împreună cu inspectorul de protecție civilă la instructajul organizat de către Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Arad în localitatea Moneasa.

d) Relații cu terții privind apărarea împotriva incendiilor.

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac în luna septembrie a organizat festivitatea “ziua Pompierilor”, la care am avut invitați pompierii din Ungaria orașul Totkomloș și pompierii din Slovacia localitatea Jelšava, pentru schimb de experiență în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor.

e) Asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

- Verificarea hidranților stradali în semestrul II a fost efectuată de către compania de apă.

- La autospecila de stins icendii IVECO, sa efectuat inspecția tehnica anuală obligatorie.

- Ambele autospeciale din dotarea SVSU funcționează la parametri optimi.

- în semestrul II al anului 2025 nu au fost achiziționate echipamente pentru personalul serviciului și accesorii pentru dotarea autospeciialelor, din cauza ordonanței care interzicea achiziționarea bunurilor de inventar.

f) Eficiența activității desfășurate de structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Activitatea de informare și de prevenire a incendiilor pentru cetățeni privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității s-a desfășurat în perioada temperaturilor ridicate și a lipsei precipitațiilor acțiuni cu caracter preventiv și de informare cu privire la interzicerea focului deschis la ardere de miriști și vegetației uscată,

În activitatea de prevenire a incendiilor s-a realizat prin afișarea pe afișier și postarea pe siteul unității, și pe pagina Facebook Pompierii orașului Nădlac, a măsurilor de prevenire a incendiilor în sezonul rece,

Activitatea de prevenire privind reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor la efectuarea lucrărilor agricole de vară, prin afișare a pliantelor pe aviziere din Oraș inclusiv pe saitul <http://www.nt-tv.ro> și distribuire la detinători de terenuri, și combine de recoltare a cerealelor prin

intermediul „Coperativa agricolă fermierul Nădlăcan” în care sînt înscrise 23 de firme, activitate agricultură, de asemenea grupului „Forumul agricultorilor Nădlacani” care are 102 membri prin aplicația Whatsapp. În data de 13 septembrie a fost ziua porților deschise, unde a fost prezentată tehnica din dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, ne-au vizitat copii din școli și grădinițe.

Prevenirea s-a mai efectuat la casa de cultură cu ocazia adunărilor, la zilele orașului Nădlac, și la alte evenimente culturale la care am fost solicitați.

g) Propuneri de măsuri pentru remedierea neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor.

Pentru remedierea neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate și prezentate în prezentul raport propun luarea următoarelor măsuri pentru înlăturarea deficiențelor:

Nr. Crt.	Deficiențe/Nereguli/Activități	Propuneri de măsuri pentru îndepărtarea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor	Termen de realizare	Răspunde
1	NU există autorizația de securitate la incendiu potrivit art. 30 ¹ , (2) din Legea 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	Obținerea autorizației de securitate la incendiu potrivit art. 30 ¹ , (2) din Legea 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	30.06.2026	-Proprietarul obiectivului. Parohia Evanghelică Nădlac
2	Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	Dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2006 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	30.06.2026	-Director Somrak Dușan
3	Golurile de comunicare funcțională dintre ultimul nivel și podul construcției nu sunt protejate prin elemente de închidere rezistente la foc. „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Local nr.1 P118/99,pct. 2.4.39. și 2.2.7.	Montarea unei uși certificate cu rezistență la foc conform P118/99,pct. 2.4.39. și 2.2.7.	30.06.2026	-Director Somrak Dușan
4	Nu este actualizată organizarea apărării împotriva incendiilor potrivit art. 32 din Ordin 163/2007, la unele localuri de școală	Actualizarea organizării apărării împotriva incendiilor potrivit art. 32 din Ordin 163/2007, la unele localuri de școală	30.06.2026	-Responsabil PSI Vărșândan Dorin
5	Exercițiile de alarmare și de evacuare în situații de urgență	Efectuarea exercițiilor de alarmare și de evacuare în	30.06.2026	-Responsabil PSI Vărșândan Dorin

	nu au fost efectuate la toate localurile de școală, conform graficului, potrivit OMAI 163/2007 art.18 lit.m, art.144	situații de urgență în sem II la fiecare local de școală potrivit OMAI 163/2007 art.18 lit.m, art.144		
6	Nu s-a efectuat controlul propriu privind respectarea normelor, măsurilor și dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor conform OMAI 163/2007 art. 29, art. 33, la localurile de școală și grădiniță	Efectuarea controlului propriu privind respectarea normelor , măsurilor și dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor conform OMAI 163/2007 art. 29, art. 33, la localurile de școală și grădiniță	30.06.2026	-Responsabil PSI Vârșândan Dorin
7	Nu se asigură separarea spațiului de arhivă față de celelalte spații din Primărie prin pereții rezistenți la foc și ușă rezistentă la foc, nu se asigură menținerea unui spațiu liber minim 0,5 m în jurul detectoarelor de fum OMAI 163/2007, art. 50 lit.b) și art.136	Asigurasrea spațiului care separarea spațiului de arhivă față de celelalte spații din Primărie prin pereții rezistenți la foc și ușă rezistentă la foc, nu se asigură menținerea unui spațiu liber minim. 0,5 m în jurul detectoarelor de fum OMAI 163/2007, art. 50 lit.b) și	30.06.2026	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
8	Nu s-a efectuat tratarea și protejarea materialelor combustibile din compunerea construcției (etajarea camerei de arhivă) conform reglementărilor tehnice specifice Art. 90, alin.(1), OMAI 163/2007	Tratarea și protejarea materialelor combustibile din compunerea construcției (etajarea camerei de arhivă) conform reglementărilor tehnice specifice Art. 90, alin.(1), OMAI 163/2007	30.06.2026	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
9	Rafturile din încăperea arhivei nu sunt confecționate din materiale incombustibile.) Art. 43 din OMAI nr.166/2010	Înlocuirea rafturilor din încăperea arhivei confecționate din materiale incombustibile.) Art. 43 din OMAI nr.166/2010	30.06.2026	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
10	Nu se asigură alarmarea populației din cartierul Viile Vechi. LEGEA nr. 481/2004, art.27, lit. J	Asigurarea unui sistem de alarmare a populației din cartierul Viile Vechi. LEGEA nr. 481/2004, art.27, lit. J	30.06.2026	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
11	Spațiul de depozitare cu suprafața mai mare de 36 mp, nu se asigură evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat, cu dispozitive având suprafața liberă însumată de cel puțin 1% din aria spațiilor	Spațiul de depozitare cu suprafața mai mare de 36 mp, asigurarea instalației pentru evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat, cu dispozitive având suprafața liberă însumată de	30.06.2026	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea

	respective. Normativ p. 118/1999 art.3.5.2	cel puțin 1% din aria spațiilor respective. Normativ p. 118/1999 art.3.5.2		
12	Sensul de deschidere a ușilor este contrar deplasării oamenilor spre exterior la Casa de Cultură a orașului Nădlac. Normativ P118/1999, Art. 2.6.16	Modificarea sensului de deschidere a ușilor spre exterior la Casa de Cultură a orașului Nădlac. Normativ P118/1999, Art. 2.6.16	30.06.2026	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea -Casa de Cultură -Referent Kresan Andrei
13	Nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii, potrivit art. 13 lit.b) din Legea nr.307/2006 Din 239 hidranți utilizabili sunt doar 231.	Realizarea în totalitate a lucrărilor de repunere în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii.	Termen permanent	-Consiliul local ; -Primar Mircea Laurențiu-Onea -Comp. Administrarea Patrimoniului Local

Prezentul raport s-a întocmit pentru prezentarea activității de prevenire a incendiilor, a constatărilor rezultate în timpul acestor activități desfășurate de serviciului voluntar în semestrul II. anul 2025, potrivit prevederilor Legii nr.307/2006 și ale Ordinului 160/2007.

Raportul se înaintează Consiliului local Nădlac pentru analiză, dezbateră și pentru stabilirea măsurilor de remediere a deficiențelor în urma propunerilor făcute în raport.

Data: 16.01.2026

Întocmit
Șef SVSU
Slavko Dușan

Nr.236 din. 16.01.2026

Către,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI NĂDLAC

RAPORT DE SPECIALITATE DE EVALUARE
a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac pe
semestrul II. al anului 2025

În conformitate cu prevederile art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006, cu modificările și completările ulterioare se înaintează Consiliului local al orașului Nădlac prezentul Raport de evaluare și analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale a orașului Nădlac spre dezbateră și pentru luarea măsurilor de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor, care se impun, potrivit art.14 lit.e) și lit.f) din Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordin 163/2007.

Apărarea împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale a orașului Nădlac se realizează prin structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor existente, acestea fiind serviciul voluntar care are în structură personal angajat în număr de 5 și personal voluntar în număr de 21 la data prezentului raport.

1.1.Activitatea de apărare împotriva incendiilor

a) Implementarea noilor prevederi legale

Stadiul îndeplinirii prevederilor HCL nr. 117 din 29.07.2025 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac,este următorul:

Nu au fost remediate deficiențele:

- Nu s-a obținut autorizația de securitate la incendiu la Grădinița din str.Ivan Bujna 3-5 potrivit art. 30¹, (2) din Legea nr.307/2006
- Nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din localitate și nu pot fi utilizați pentru alimentarea cu apă a autospecialelor de stins incendii.
- Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.

b) Concluzii privind activitatea de instruire și pregătire a personalului:

- Pregătirea personalului serviciului voluntar s-a desfășurat conform programului de pregătire a personalului SVSU Nădlac.
- În luna Octombrie șeful serviciului împreună cu inspectorul de protecție civilă au participat la instructajul organizat de către Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Arad în localitatea Moneasa.
- În această perioadă SVSU a desfășurat exerciții de alarmare, evacuare și stingere în caz de incendiu conform planului de pregătire, sau efectuat trei exerciții.

c) Relații cu terții privind apărarea împotriva incendiilor

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac în luna septembrie, s-a ținut festivitatea “ziua Pompierilor”, la care am avut invitați pompierii din Ungaria orașul Totkomloș și pompieri din Slovacia localitatea Jelšava, pentru schimb de experiență în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor.

d) Asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor

- Verificarea hidranților stradali în semestrul II. a fost efectuată de către compania de apă.
- La autospecila de stins incendii IVECO, s-a efectuat inspecția tehnică anuală obligatorie.
- Ambele autospeciale din dotarea SVSU funcționează la parametri optimi.
- În semestrul al II. nu au fost achiziționate echipamente pentru personalul serviciului și accesorii pentru dotarea autospeciilor, din cauza ordonanței care interzicea achiziționarea bunurilor de inventar.

e) Eficiența activității desfășurate de structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor

Activitatea de informare și de prevenire a incendiilor pentru cetățeni privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității s-a desfășurat în perioada temperaturilor ridicate și a lipsei precipitațiilor, acțiuni cu caracter preventiv și de informare cu privire la interzicerea focului deschis la arderi de miriști și vegetație uscată,

În activitatea de prevenire a incendiilor s-a realizat prin afișarea pe afișier și postarea pe siteul unității și pe pagina Facebook *Pompierii orașului Nădlac* a măsurilor de prevenire a incendiilor în sezonul rece,

Activitatea de prevenire privind reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor la efectuarea lucrărilor agricole de vară, prin afișare a pliantelor pe aviziere din Oraș inclusiv pe siteul <http://www.nt-tv.ro> și distribuire la deținători de terenuri, combine de recoltare a cerealelor prin intermediul „Coperativa agricolă fermierul Nădlăcan” în care sunt înscrise 23 de exploatații agricole, activitate agricultură, de asemenea grupului „Forumul agricultorilor Nădlacani” care are 102 membri prin aplicația Whatsapp. În data de 13 Septembrie a fost organizată ziua porților deschise, unde a fost prezentată tehnica din dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, ne-au vizitat copii din școli și grădinițe.

Prevenirea s-a mai efectuat la casa de cultură cu ocazia adunărilor, la zilele orașului Nădlac, și la alte evenimente culturale la care am fost solicitați.

2. Elaborarea, aprobarea și difuzarea documentelor și evidențelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor.

- În semestrul II al anului 2025 au fost întocmite: Rapoarte de intervenție pentru situații de urgență și Note de control.

3. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă.

La locurile de muncă a Primăriei orașului Nădlac, a Serviciului Public Comunitar de Evidență Informatizată a Populației, Casa de Cultură la Biblioteca orașului Nădlac, Centrul de zi Nădlac din subordinea consiliului local, există întocmite documente de „Organizare a apărării împotriva incendiilor” care necesită să fie actualizate.

4. Planificarea și executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoașterii și înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor.

- În semestrul II. al anului 2025 a fost realizat control propriu în instituțiile din subordinea Consiliului local.
- Primăria oraș Nădlac -Notă de control nr. 7956 din 10.12.2025.
- Casa de cultură- Notă de control nr. 7958 din 10.12.2025.
- Centru de zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac –Nota de control nr.7962 din 10.12.2025.
- Biblioteca oraș Nădlac- Notă de control nr. 7959 din 10.12.2025.
- Primăria II clădire contabilitate -Notă de control nr. 7957 din. 10.12.2025.

- Club sportiv Victoria Nădlac „sala de sport” -Notă de control nr. 7961 din 10.12.2025.

5. Îndeplinirea criteriilor și a cerințelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, prevăzute de actele normative în vigoare.

- Pregătirea personalului serviciului voluntar se face conform programului de pregătire.

- Șeful serviciului voluntar a participat la a doua instruire de specialitate specifică, organizată de către Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Arad în luna octombrie

- Instructajul periodic în domeniul situațiilor de urgență al personalul angajat la Primăria orașului Nădlac s-a desfășurat conform prevederilor legale,

6. Realizarea unui sistem operativ de observare și anunțare a incendiului, precum și de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment.

La nivelul orașului anunțarea incendiilor se face telefonic direct la numărul de telefon de serviciu al SVSU și telefonul de serviciu al șefului serviciului. Cel mai utilizat mod de alarmare a serviciului voluntar în cazul situațiilor de urgență se realizează prin Dispeceratul sistemului integrat de alarmare județean, prin numărul unic de urgență 112, care la sesizarea situației de urgență alarmează SVSU Nădlac.

7. Analiza incendiilor produse în semestrul II. a anului 2025, desprinderea concluziilor și stabilirea împrejurărilor și a factorilor determinanți, precum și unor măsuri conforme cu realitatea.

Serviciului voluntar a intervenit în perioada semestrului II la 24 situații de urgență. Situația intervențiilor este prezentată în **anexa 1** la prezentul raport. În comparație cu numărul intervențiilor din semestrul II. al anului 2024 serviciul voluntar a participat cu 13 intervenție mai mult.

Cauzele care au determinat producerea incendiilor au fost următoarele: scurt circuit electric, jar căzut din centrală termică, neglijență în folosirea aparatelor electrice, aparate electrice cu defecțiune, radiație solară, fumatul în loc nepermis.

8.1. Desfășurarea activității de informare privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de apărare a incendiilor.

Activitatea de informare a persoanelor fizice și juridice s-a desfășurat prin afișarea documentelor informative de prevenire a incendiilor prin documente preventive care au fost postate pe siteul Primăriei pe pagina de FB Pompierii orașului Nădlac și prin afișarea pe aviziere din localitate.

8.2. Soluționarea petițiilor

În al doilea semestru al anului 2025 nu a fost depusă la Primăria orașului Nădlac nici o plângere privind problematica apărării împotriva incendiilor.

8. Analiza periodică a capacității de apărare împotriva incendiilor.

Capacitatea de intervenție în situații de urgență a formației de intervenție al serviciului voluntar este asigurată prin dotarea serviciului cu mijloace de intervenție, accesorii, echipamente de protecție și prin încadrarea cu personal al structurilor de intervenție și prin prevenirea de specialitate a acestuia.

Pregătirea personalului angajat cât și celui voluntar este de asemenea foarte importantă, pentru cunoașterea problematicii tehnico organizatorice atât celei teoretice cât și a celei practice, precum și pentru cunoașterea accesoriilor din dotare, deoarece tipologia situațiilor de urgență în ultimii ani este tot mai diversificată, pompierii se confruntă cu varietate a cauzelor producerii incendiilor, cu multitudinea mijloacelor care pot iniția incendiile la nivelul localității.

În același context pentru realizarea și organizarea apărării împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale, fiecare conducător de unitate are obligația să stabilească prin documente scrise organizarea apărării împotriva incendiilor în unitatea sa, realizarea dotării, utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor, pentru a realiza capacitatea de apărare împotriva incendiilor, potrivit art.19 din Legea nr.307/2006. Serviciul voluntar prin personalul său de specialitate acordă celor interesați informații de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor.

f) Propuneri de măsuri pentru remedierea neregulilor / deficiențelor pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor

Având în vedere aspectele prezentate în acest raport, pentru menținerea capacității de apărare împotriva incendiilor se impune întreținerea mijloacelor de intervenție, a accesoriilor și a tururilor materialelor din dotarea SVSU.

Conform adresei Nr. 1908368 din 25.10.2024 al ISU Arad dotarea serviciilor cu echipamente de protecție și accesorii este obligatorie cu respectarea normativelor EUROPENE.

În conformitate cu prevederile srt. 5 alin.(1) din H.G.R. nr.1048 din 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, echipamentul individual de protecție trebuie să respecte cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute de regulamentul U.E 2016/425 al Parlamentului European.

Cerințele pentru echipamentele de protecție utilizate pentru stingerea incendiilor trebuie să aibă certificare europeană.

În privința prevenirii apariției incendiilor și asigurării capacității de apărare împotriva incendiilor în unitățile care își desfășoară activitatea pe teritoriul administrativ al localității este necesar ca, conducătorii acestora să respecte obligațiile stabilite prin actele normative în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vigoare și să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor aduse la cunoștință prin mijloace de informare.

În realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor se impune refacerea rețelei de hidranți stradali al localității, deoarece o parte din cei 239 de hidranți exteriori nu pot fi utilizați pentru alimentarea cu apă a autospecialelor de stingere a incendiilor. De asemenea pentru îmbunătățirea rețelei de hidranți al localității este necesar înlocuirea hidranților defecti cu hidranți supraterani, care sunt mai vizibili și mai practici de utilizat.

Prezentul raport a fost întocmit pentru analiza capacității de apărare împotriva incendiilor și pentru alte situații de urgență la nivelul orașului Nădlac în perioada semestrului II. 2025, iar potrivit dispozițiilor actelor normative, acesta se înaintează consiliului local spre dezbateră în vederea stabilirii măsurilor de remediere a deficiențelor și de realizare a capacității de apărare împotriva incendiilor, pentru ca serviciul voluntar să aibă capacitatea organizatorică, tehnică și încadrarea cu personal necesară intervenției în situații de urgență.

Măsuri pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității

Nr. Crt.	Deficiențe/Nereguli/Activități	Propuneri de măsuri pentru îndepărtarea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor	Termen de realizare	Răspunde
1	NU există autorizația de securitate la incendiu potrivit art. 30 ¹ , (2) din Legea 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	Obținerea autorizației de securitate la incendiu potrivit art. 30 ¹ , (2) din Legea 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	30.06.2026	-Proprietarul obiectivului. Parohia Evanghelică Nădlac
2	Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a	Dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor	30.06.2026	-Director Somrak Dușan

	descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2006 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.		
3	Golurile de comunicare funcțională dintre ultimul nivel și podul construcției nu sunt protejate prin elemente de închidere rezistente la foc. „LICEUL TEORETIC JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Local nr.1 P118/99,pct. 2.4.39. și 2.2.7.	Montarea unei uși certificate cu rezistență la foc conform P118/99,pct. 2.4.39. și 2.2.7.	30.06.2026	-Director Somrak Dușan
4	Nu este actualizată organizarea apărării împotriva incendiilor potrivit art. 32 din Ordin 163/2007, la unele localuri de școală	Actualizarea organizării apărării împotriva incendiilor potrivit art. 32 din Ordin 163/2007, la unele localuri de școală	30.06.2026	-Responsabil PSI Vârșândan Dorin
5	Exercițiile de alarmare și de evacuare în situații de urgență nu au fost efectuate la toate localurile de școală, conform graficului, potrivit OMAI 163/2007 art.18 lit.m, art.144	Efectuarea exercițiilor de alarmare și de evacuare în situații de urgență în sem II la fiecare local de școală potrivit OMAI 163/2007 art.18 lit.m, art.144	30.06.2026	-Responsabil PSI Vârșândan Dorin
6	Nu s-a efectuat controlul propriu privind respectarea normelor, măsurilor și dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor conform OMAI 163/2007 art. 29, art. 33, la localurile de școală și grădiniță	Efectuarea controlului propriu privind respectarea normelor , măsurilor și dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor conform OMAI 163/2007 art. 29, art. 33, la localurile de școală și grădiniță	30.06.2026	-Responsabil PSI Vârșândan Dorin
7	Nu se asigură separarea spațiului de arhivă față de celelalte spații din Primărie prin pereții rezistenți la foc și ușă rezistentă la foc, nu se asigură menținerea unui spațiu liber minim 0,5 m în jurul detectoarelor de fum OMAI 163/2007, art. 50 lit.b) și art.136	Asigurasrea spațiului care separarea spațiului de arhivă față de celelalte spații din Primărie prin pereții rezistenți la foc și ușă rezistentă la foc, nu se asigură menținerea unui spațiu liber minim. 0,5 m în jurul detectoarelor de fum OMAI 163/2007, art. 50 lit.b) și	30.06.2026	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
8	Nu s-a efectuat tratarea și protejarea materialelor combustibile din compunerea	Tratarea și protejarea materialelor combustibile din compunerea construcției	30.06.2026	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea

	construcției (etajarea camerei de arhivă) conform reglementărilor tehnice specifice Art. 90, alin.(1), OMAI 163/2007	(etajarea camerei de arhivă) conform reglementărilor tehnice specifice Art. 90, alin.(1), OMAI 163/2007		
9	Rafturile din încăperea arhivei nu sunt confecționate din materiale incombustibile.) Art. 43 din OMAI nr.166/2010	Înlocuirea rafturilor din încăperea arhivei confecționate din materiale incombustibile.) Art. 43 din OMAI nr.166/2010	30.06.2026	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
10	Nu se asigură alarmarea populației din cartierul Viile Vechi. LEGEA nr. 481/2004, art.27, lit. J	Asigurarea unui sistem de alarmare a populației din cartierul Viile Vechi. LEGEA nr. 481/2004, art.27, lit. J	30.06.2026	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
11	Spațiul de depozitare cu suprafața mai mare de 36 mp, nu se asigură evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat, cu dispozitive având suprafața liberă însumată de cel puțin 1% din aria spațiilor respective. Normativ p. 118/1999 art.3.5.2	Spațiul de depozitare cu suprafața mai mare de 36 mp, asigurarea instalației pentru evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat, cu dispozitive având suprafața liberă însumată de cel puțin 1% din aria spațiilor respective. Normativ p. 118/1999 art.3.5.2	30.06.2026	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea
12	Sensul de deschidere a ușilor este contrar deplasării oamenilor spre exterior la Casa de Cultură a orașului Nădlac. Normativ P118/1999, Art. 2.6.16	Modificarea sensului de deschidere a ușilor spre exterior la Casa de Cultură a orașului Nădlac. Normativ P118/1999, Art. 2.6.16	30.06.2026	- Consiliul local ; - Primar Mircea Laurențiu-Onea -Casa de Cultură -Referent Kresan Andrei
13	Nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii, potrivit art. 13 lit.b) din Legea nr.307/2006 Din 239 hidranți utilizabili sunt doar 231.	Realizarea în totalitate a lucrărilor de repunere în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii.	Termen permanent	-Consiliul local ; -Primar Mircea Laurențiu-Onea -Comp. Administrarea Patrimoniului Local

Data:16.01.2026

Întocmit
Șef SVSU
Slavko Dușan